

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016  
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077  
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br  
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.  
Campo Grande - Rio de Janeiro  
CEP 23093-300

[www.autorizadadoparapente.com.br](http://www.autorizadadoparapente.com.br)

LAUDO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO ( X ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

**NOME:** ALEX SANDRO CORDEIRO LOUZADA GOMES

**TELEFONE:** (21) 9644 – 41166

**E-MAIL:** alex-Louzada@hotmail.com

**ENDEREÇO:** RUA SÃO JOÃO Nº 66 – COSMOS; RIO DE JANEIRO.

## DADOS DO EQUIPAMENTO

**FABRICANTE:** SKYWALK

**TIPO/MODELO:** CHILLI 4

**DATA DE FABRICAÇÃO:** 2017

**Nº DE SÉRIE:** SGCH4XSOR

**TAMANHO:** 70/95 KG XS EN-B

**COR:** LARANJA, AZUL, BRANCO E CINZA.

**DATA DE INSPEÇÃO:** 11/10/2021

**PROXIMA INSPEÇÃO:** 11/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO		GRAMAS
	ESQUERDO		600
	CENTRO		600
	DIREITO		600

## VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO		INTRADORSO
	ESQUERDO 333s		ESQUERDO 126 s
PORO TEST SKF	CENTRO 147 s		CENTRO 147 s
	DIREITO 126 s		DIREITO 384 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

**OBS:** Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo	OK	
INTRADORSO	Positivo	OK	
BORDO DE ATAQUE	Positivo	OK	
BORDO DE FUGA	Positivo	OK	
PERFIL INTERNO	Positivo	OK	
BANDAS DIAGONAIS	Positivo	OK	
ANCORAGENS	Positivo	FALTANDO UM ANEL DE VEDAÇÃO ORING MOSQUETINHO.	FEITO A COLOCAÇÃO
ROLDANAS	Positivo		
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	COLOCAÇÃO DE DOIS PARES DE BOTÔES MAGNETICOS BATOQUE FREIO.

## VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM ( ) NÃO ( x )	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
	FEITO COSTURA DE LINHA FREIO LADO DIREITO.

## TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( x ) NÃO ( )

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

**OBS:** REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

## MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL			450 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A	450 MM	450 MM	000 MM
A2	450 MM	450 MM	000 MM
B	450 MM	450 MM	000 MM
C	450 MM	450 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	000 MM	000 MM	




# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	NOVA COLOCAÇÃO PAR

## TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

AS LINHAS MEDIDAS, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, REALIZADO CARGA DE 12 KG PARA A CORREÇÃO E SIMETRIA DAS MESMAS.

## PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

**Data da emissão do laudo:** 11 de outubro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

**Realizado por:** Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

**Site:** [www.autorizadodoparapente.com.br](http://www.autorizadodoparapente.com.br) **e-mail:** [contato@autorizadodoparapente.com.br](mailto:contato@autorizadodoparapente.com.br)

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão necessitamos de mais pilotos conscientes que prezem por sua segurança!

