



Telefone: 21 3337 8016 Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077 E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo. Campo Grande - Rio de Janeiro CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES ( X ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA ( ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

# NOME: ALESSANDRA BISPO TELEFONE: (21) 97031 –3824 E-MAIL: alessandrabispo@gmail.com ENDEREÇO: RUA REALENGO RJ. DADOS DO EQUIPAMENTO FABRICANTE: GRADIENTE PARAGLIDERS TIPO/MODELO: BRIGHT S 24 ANO: 2014

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nº DE SÉRIE: G3824140209 TAMANHO: 63 a 80 kg COR: VERMELHO E AMARELO.

DATA DE INSPEÇÃO: 26/02/2022 PROXIMA INSPEÇÃO: 26/02/2023 OU APÓS 100 HORAS

	EXTRADORSO	INTRADORSO	(600 Gr)	RESULTADO
RESISTÊNCIA DO TECIDO	ESQUERDO	ESQUERDO	600	OK
(BETSOMETER)	CENTRO	CENTRO	600	OK
	DIREITO	DIREITO	600	OK

#### **VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS**

**OBS:** Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

POROSIDADE	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
EXTRADORSO	1338 s	<b>317</b> s	1944 s	689 s	1856 s
POROTEST SKF	ESQUERDO		CENTRO		DIREITO
INTRADORSO	568 s		981 s		881 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF			
>200 s EXCELENTE			
70 – 200 s	ВОМ		
25 – 70 s	MÉDIO		
18 – 25 s	FRACO		
<18 s	INAPROPRIADO		

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	_
INTRADORSO	POSITIVO	OK	_
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	_
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	_
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	_
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	_
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	_
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	OK	_
OBSERVAÇÕES EXTRAS	_	REALIZADA A LIMPEZA	-
		INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

## VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LIN	LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM ( ) NÃO ( x )			
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES			
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.			
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.			

	TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO ( x )				
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA	CARGA DE	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
			MÍN.	RUPTURA	
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					
	<b>OBS:</b> REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.				

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES				
MEDIDA ORIGINAL			000 mm	
	ESQUERDO	DIFERENÇA		
A	<b>000</b> mm	<b>000</b> mm	<b>00</b> mm	
A1	<b>000</b> mm	<b>000</b> mm	<b>00</b> mm	
В	<b>000</b> mm	<b>000</b> mm	<b>00</b> mm	
С	<b>000</b> mm	<b>000</b> mm	<b>00</b> mm	
D	<b>000</b> mm	<b>000</b> mm	<b>00</b> mm	
	DIFERENÇA MÁXIM			
30 mm 30 mm				



AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)					
FITAS POSITIVO X X					
ROLDANAS	POSITIVO	X	X		
COSTURAS POSITIVO		Х	X		
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	Х	X		
MAGNETO	POSITIVO	Х	X		


#### TRIMAGEM CORREÇÕES E MEDIDA DAS LINHAS


#### SÓ SÃO REALIZADAS EM REVISÕES COMPLETAS

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE AS MEDIDAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS.

#### PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

#### **EXTRADORSO**





A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

#### **OBSERVAÇÕES GERAIS**

Data da emissão do laudo: 26 de março de 2022; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!