

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral Nº 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: MARDEN MESSIAS FREIRE DA SILVA

TELEFONE: (21) 989858045

E-MAIL: capmessiaspessoal@gmail.com

ENDEREÇO: Rua Luiz Carlos Soares Nº 1850, Recreio dos Bandeirantes.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDER

TIPO/MODELO: PARAGLIDER ATMUS 2

DATA DE FABRICAÇÃO: 09/2019

Nº DE SÉRIE: 21805

TAMANHO: L 95/110KG

COR: LARANJA, AMARELO, CINZA E BRANCO

DATA DE INSPEÇÃO: 21/08/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 21/08/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO	TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
	ESQUERDO 330 s	ESQUERDO 398 s	>200 s	EXCELENTE
PORO TEST SKF	CENTRO 305 s	CENTRO 221 s	70 – 200 s	BOM
	DIREITO 328 s	DIREITO 307 s	25 – 70 s	MÉDIO
			18 – 25 s	FRACO
			<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	positivo	Localizado 1 furo	Colocado 1 ripstop
INTRADORSO	positivo		
BORDO DE ATAQUE	positivo		
BORDO DE FUGA	positivo		
PERFIL INTERNO	positivo		
BANDAS DIAGONAIS	positivo		
ANCORAGENS	positivo		
ROLDANAS	positivo		
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.				

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES			
MEDIDA ORIGINAL			0,560 MM
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A1	0,560 MM	0,560 MM	0,000MM
A2	0,560 MM	0,560 MM	0,000MM
B	0,560 MM	0,560 MM	0,000MM
C	0,560 MM	0,560 MM	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
0,000MM		0,000MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
POSITIVAS, MEDIDAS DE TOLERÂNCIA 10MM FORAM REALIZADOS CARGAS DE 10 KG EM ALGUMAS
LINHAS E NOVAMENTE CONFERIDO A SIMETRIA , AS LINHAS ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES
ESTIPULADOS PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 21 de agosto de 2021 válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
www.autorizadadoparapente.com.br contato: @autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, necessitamos de mais pilotos conscientes que prezem por sua segurança!

