

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: WILLIAN ALEXANDRINO DA CRUZ

TELEFONE: (21) 98615 1121

E-MAIL: williamcruz9718@gmail.com

ENDEREÇO: Rua Santa Isabel, L 11 QD43 KM 32.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SKYWALK

TIPO/MODELO: PARAGLIDER CHILI 3 XS 70/90KG

DATA DE FABRICAÇÃO: 2015

Nº DE SÉRIE: SGCH3XSRE1615 51138

MODELO/TAMANHO: CHILI 3 XS 70/90KG

COR: CINZA, BRANCO E VERMELHO

VERIFICAÇÃO DE TECIDO

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	800
	CENTRO	800
	DIREITO	800

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 171 s	ESQUERDO 232 s
	CENTRO 315 s	CENTRO 315 s
	DIREITO 359 s	DIREITO 295 s

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	positivo	Localizado 1 furo	Colocado 1 ripstop
INTRADORSO	positivo		
BORDO DE ATAQUE	positivo		
BORDO DE FUGA	positivo		

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

PERFIL INTERNO	positivo		
BANDAS DIAGONAIS	positivo		
ANCORAGENS	positivo		
ROLDANAS	positivo	Identificado zinabre nas roldanas	Removida corrosão e lubrificadas
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	Identificada capa protetora do acelerador descosturada	Feito reparo

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM (x) NÃO ()	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
B1	Troca de linha

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES			
MEDIDA ORIGINAL			0,495 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A1	0,495 MM	0,490 MM	0,500MM
A2	0,495 MM	0,495 MM	0,000MM
B	0,495 MM	0,495 MM	0,000MM
C	0,495 MM	0,490 MM	0,500MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	0,005MM	0,005MM	

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)		
FITAS	POS	
ROLDANAS	POS	REMOVIDA A CORROSÃO
COSTURAS	POS	
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POS	
MAGNETO	POS	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

VELA POSSUI TRIMAGEM ANTES DA REVISÃO?

SIM ()

NÃO (X)

MEDIÇÃO DE LINHAS

	ESQUERDO	DIREITO	STANDARD	DIF ESQ.	DIF DIR.	SIMETRIA
A1	7,607	7,606	7,086	0,021	0,020	0,001
A2	7,556	7,558	7,036	0,020	0,022	-0,002
A3	7,517	7,518	7,001	0,016	0,017	-0,001
A4	7,542	7,542	7,021	0,021	0,021	0,000
A5	7,523	7,521	7,004	0,019	0,017	0,002
A6	7,478	7,470	6,954	0,024	0,016	0,008
A7	7,444	7,439	6,919	0,025	0,020	0,005
A8	7,459	7,457	6,934	0,025	0,023	0,002
A9	7,409	7,412	6,895	0,014	0,017	-0,003
A10	7,337	7,336	6,82	0,017	0,016	0,001
A11	7,233	7,232	6,715	0,018	0,017	0,001
A12	7,212	7,212	6,695	0,017	0,017	0,000
A13	7,123	7,122	6,61	0,013	0,012	0,001
A14	7,098	7,097	6,585	0,013	0,012	0,001
A15	7,096	7,093	6,595	0,001	-0,002	0,003
A16	6,767	6,763	6,269	-0,002	-0,006	0,004
A17	6,763	6,764	6,269	-0,006	-0,005	-0,001

	ESQUERDO	DIREITO	STANDARD	DIF ESQ.	DIF DIR.	SIMETRIA
B1	7,558	7,553	7,036	0,022	0,017	0,005
B2	7,511	7,507	6,991	0,020	0,016	0,004
B3	7,471	7,467	6,951	0,020	0,016	0,004
B4	7,499	7,494	6,976	0,023	0,018	0,005
B5	7,477	7,475	6,959	0,018	0,016	0,002
B6	7,427	7,424	6,909	0,018	0,015	0,003
B7	7,399	7,395	6,874	0,025	0,021	0,004
B8	7,413	7,410	6,889	0,024	0,021	0,003
B9	7,371	7,368	6,855	0,016	0,013	0,003
B10	7,295	7,295	6,78	0,015	0,015	0,000
B11	7,189	7,188	6,675	0,014	0,013	0,001
B12	7,175	7,172	6,66	0,015	0,012	0,003
B13	7,095	7,089	6,58	0,015	0,009	0,006
B14	7,072	7,070	6,56	0,012	0,010	0,002
B15	7,058	7,057	6,56	-0,002	-0,003	0,001
B16	6,726	6,728	6,229	-0,003	-0,001	-0,002
B17	6,759	6,760	6,264	-0,005	-0,004	-0,001



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

	ESQUERDO	DIREITO	STANDARD	DIF ESQ.	DIF DIR.	SIMETRIA
C1	7,705	7,705	7,186	0,019	0,019	0,000
C2	7,623	7,616	7,101	0,022	0,015	0,007
C3	7,591	7,588	7,071	0,020	0,017	0,003
C4	7,557	7,549	7,041	0,016	0,008	0,008
C5	7,551	7,547	7,031	0,020	0,016	0,004
C6	7,594	7,594	7,076	0,018	0,018	0,000
C7	7,603	7,602	7,088	0,015	0,014	0,001
C8	7,528	7,527	7,013	0,015	0,014	0,001
C9	7,509	7,508	6,993	0,016	0,015	0,001
C10	7,492	7,488	6,968	0,024	0,020	0,004
C11	7,480	7,479	6,958	0,022	0,021	0,001
C12	7,520	7,519	6,998	0,022	0,021	0,001
C13	7,418	7,414	6,91	0,008	0,004	0,004
C14	7,345	7,340	6,835	0,010	0,005	0,005
C15	7,238	7,237	6,73	0,008	0,007	0,001
C16	7,219	7,216	6,71	0,009	0,006	0,003
C18	7,131	7,126	6,62	0,011	0,006	0,005
C19	7,105	7,099	6,595	0,010	0,004	0,006
C20	7,090	7,090	6,59	0,000	0,000	0,000
C21	6,803	6,807	6,309	-0,006	-0,002	-0,004

	ESQUERDO	DIREITO	STANDARD	DIF ESQ.	DIF DIR.	SIMETRIA
BR1	7,885	7,885	7,814	0,071	0,071	0,000
BR2	7,655	7,659	7,575	0,080	0,084	-0,004
BR3	7,469	7,471	7,39	0,079	0,081	-0,002
BR4	7,459	7,459	7,38	0,079	0,079	0,000
BR5	7,363	7,359	7,278	0,085	0,081	0,004
BR6	7,219	7,219	7,133	0,086	0,086	0,000
BR7	7,152	7,156	7,071	0,081	0,085	-0,004
BR8	7,196	7,204	7,121	0,075	0,083	-0,008
BR9	7,181	7,182	7,103	0,078	0,079	-0,001
BR10	7,089	7,095	7,01	0,079	0,085	-0,006
BR11	7,061	7,067	6,981	0,080	0,086	-0,006
BR12	7,121	7,121	7,041	0,080	0,080	0,000



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

TRIMAGEM

TRIMAGEM ESQUERDA

A			B		C		S	
0,021			0,021		0,021		-0,005	
1	LH	0,007	LH	0,007	LH	0,007	SL	-0,005
0,024			0,021		0,023			
2	LH	0,010	LH	0,007	LH	0,009		
3	DL	0,005	DL	0,006	SL	0,009		

TRIMAGEM DIREITA

A			B		C		S	
0,020			0,017		0,019		-0,004	
1	LH	0,006	DL	0,008	LH	0,005	SL	-0,004
0,019			0,019		0,021			
2	D	0,010	DL	0,009	LH	0,005		
			0,014					
3	DL	0,005	DL	0,003	SL	0,005		

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 17 de agosto de 2021

Realizado por Técnico Responsável: **Francisco Adilson Costa Ribeiro**

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

www.autorizadadoparapente.com.br contato: @autorizadadoparapente.com.br

