LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral Nº 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300
www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / **LAUDO COMPLETO (X)** ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO
NOME: ADILSON RODRIGUES
TELEFONE: (21) 981724970
E-MAIL:
ENDEREÇO: Rua Santo Odran, 14 Senador Vasconcelos, Rio de Janeiro
DADOS DO EQUIPAMENTO
FABRICANTE: SOL PARAGLIDER
TIPO/MODELO: ELLUS 3M
DATA DE FABRICAÇÃO: 02/2011
Nº DE SÉRIE: 13115
TAMANHO: M 75/95 kg
COR: AMARELO, VERMELHO E ROXO
DATA DE INSPEÇÃO: 25/08/2021 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 25/08/2022 OU APÓS 100 HORAS

	EXTRADORSO	GRAMAS
RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	ESQUERDO	>700
	CENTRO	>700
	DIREITO	>700

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

	EXTRADORSO	**INTRADORSO**
POROSIDADE	ESQUERDO 480 s	ESQUERDO 20 s
PORO TEST SKF	CENTRO 477 s	CENTRO 199 s
	DIREITO 371 s	DIREITO 80 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	**EXCELENTE**
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	positivo	Localizado 2 furos	Colocados 2 ripstops
INTRADORSO	positivo		
BORDO DE ATAQUE	positivo		
BORDO DE FUGA	positivo		
PERFIL INTERNO	positivo		
BANDAS DIAGONAIS	positivo		
ANCORAGENS	positivo		
ORINGS	negativo	ressecamento	Troca de 10 orings de borracha
ROLDANAS	positivo		
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM (x) NÃO ( )	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
BR3	Troca de linha puída
CR2	Troca de linha puída

Obs: Todas as linhas foram verificadas individualmente.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM (x) NÃO ( )				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO
BR3	1,4 mm	Cousin	30kg	50.7kg

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES			
MEDIDA ORIGINAL			0,525 mm
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A1	0,525 mm	0,525 mm	0,000 mm
A2	0,525 mm	0,525 mm	0,000 mm
B	0,525 mm	0,525 mm	0,000 mm
C	0,525 mm	0,525 mm	0,000 mm
DIFERENÇA MÁXIMA			
0,000MM		0,000MM	

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
POSITIVAS, MEDIDAS DE TOLERÂNCIA 10MM FORAM REALIZADOS CARGAS DE 10 KG EM ALGUMAS LINHAS E NOVAMENTE CONFERIDO A SIMETRIA , AS LINHAS ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 25 de agosto de 2021 válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: **Francisco Adilson Costa Ribeiro**
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
www.autorizadadoparapente.com.br contato:@autorizadadoparapente.com.br

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

LADO ESQ.	PADRÃO	MEDIDO	CORREÇÃO		CARGA DE 12 KG LADO DIREITO		
A3	727,3	728,3	LOOPING 10MM		**A10**	13MM	OK
A4	734,8	735,8	LOOPING 10MM		**A11**	14MM	OK
A5	742,8	743,8	LOOPING 10MM		**B11**	9MM	OK
C9	756,8	757,8	LOOPING 10MM		**B12**	10MM	OK
					B13	9MM	OK

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, necessitamos de mais pilotos conscientes que prezem por sua segurança!

AUTORIZADA DO PARAPENTE