

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO () ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ADILSON RODRIGUES

TELEFONE: (21) 981724970

E-MAIL: marcosripye@gmail.com

ENDEREÇO: Rua Santo Odran, 14 Senador Vasconcelos, Rio de Janeiro

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: Parapente - Bruce Goldsmith Design

TIPO/MODELO: Tala M

DATA DE FABRICAÇÃO: 05/2011

Nº DE SÉRIE: BGO11549A

TAMANHO: 80/100kg

COR: VERMELHA PREDOMINANTE, PRETA E BRANCA

DATA DE INSPEÇÃO: 17/09/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 17/09/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	>700
	CENTRO	>700
	DIREITO	>700

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE PORO TEST SKF	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 763s	ESQUERDO 863s
	CENTRO 534s	CENTRO 990s
	DIREITO 740s	DIREITO 1112s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	positivo		
INTRADORSO	positivo		
BORDO DE ATAQUE	positivo		
BORDO DE FUGA	positivo		
PERFIL INTERNO	positivo		
BANDAS DIAGONAIS	positivo		
ANCORAGENS	positivo		
ORINGS	positivo		
ROLDANAS	positivo		
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA (ORIENTA-SE FAZER A REVISÃO COMPLETA, PRINCIPALMENTE SE OS EQUIPAMENTOS POSSUÍREM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO)

OBSERVAÇÕES GERAIS


Data da emissão do laudo: 17/09/2021 – válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

www.autorizadoparapente.com.br contato: @autorizadoparapente.com.br

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



ESSE LAUDO DEVERÁ SER DESCONSIDERADO EM CASO DE INCIDENTE OU ACIDENTE COM OS SEUS EQUIPAMENTOS DE VOO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, necessitamos de mais pilotos conscientes que prezem por sua segurança!

