

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016  
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077  
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br  
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.  
Campo Grande - Rio de Janeiro  
CEP 23093-300

[www.autorizadadoparapente.com.br](http://www.autorizadadoparapente.com.br)

LAUDO SIMPLES ( X ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO ( ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

**NOME:** EDUARDO LIMOEIRO

**TELEFONE:** (21) 966723137

**E-MAIL:** ed.russo@bol.com.br

**ENDEREÇO:** Rua Capitão Vieira, 174, Madureira

## DADOS DO EQUIPAMENTO

**FABRICANTE:**

**TIPO/MODELO:** AIR WAVE / WAVE 2L /LTF – ½ ENB

**DATA DE FABRICAÇÃO:**

**Nº DE SÉRIE:** BRWA2M – 12/10/12

**TAMANHO:** 100/120 kg

**COR:** LARANJA PREDOMINANTE, BRANCA E VINHO

**DATA DE INSPEÇÃO:** 17/09/2021

**PROXIMA INSPEÇÃO:** 17/09/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	>600
	CENTRO	>600
	DIREITO	>600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 370s	ESQUERDO 845s
PORO TEST SKF	CENTRO 243s	CENTRO 229s
	DIREITO 508s	DIREITO 719s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	positivo		Localizado 1 ripstop na inspeção visual
INTRADORSO	positivo		
BORDO DE ATAQUE	positivo		
BORDO DE FUGA	positivo		
PERFIL INTERNO	positivo		
BANDAS DIAGONAIS	positivo		
ANCORAGENS	positivo		
ORINGS	negativo	colocação de 3 orings e corrigido os demais	
ROLDANAS	positivo		
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	realizada a limpeza interna para retirada de resíduos.	

## VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA (ORIENTA-SE FAZER A REVISÃO COMPLETA, PRINCIPALMENTE SE OS EQUIPAMENTOS POSSUÍREM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO)

## OBSERVAÇÕES GERAIS


**Data da emissão do laudo:** 17/09/2021 – válido por um ano ou 100 horas.

**Realizado por:** Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

[www.autorizadoparapente.com.br](http://www.autorizadoparapente.com.br) contato: [@autorizadoparapente.com.br](mailto:@autorizadoparapente.com.br)

## PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



ESSE LAUDO DEVERÁ SER DESCONSIDERADO EM CASO DE INCIDENTE OU ACIDENTE COM OS SEUS EQUIPAMENTOS DE VOO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, necessitamos de mais pilotos conscientes que prezem por sua segurança!

