

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral Nº 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ANDRÉ CASTRO

TELEFONE: (62) 9566 – 4290

E-MAIL:

ENDEREÇO: RUA MANOEL NÚMERO 64 PIRENÓPOLIS – GOIAS

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDER

TIPO/MODELO: PARAGLIDER ELLUS XL

DATA DE FABRICAÇÃO: 05/2011

Nº DE SÉRIE: 3485

TAMANHO: XL 100/125 KG

COR: VERDE E BRANCO

DATA DE INSPEÇÃO: 10/09/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 10/09/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETASOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 513 s	ESQUERDO 603 s
PORO TEST SKF	CENTRO 577 s	CENTRO 463 s
	DIREITO 457 s	DIREITO 612 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	Localizados 3 ripstops	
INTRADORSO	POSITIVO	Localizados 7 ripstops	Colocado 1 ripstop
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO		
BORDO DE FUGA	POSITIVO		
PERFIL INTERNO	POSITIVO		
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO		
ANCORAGENS	POSITIVO		
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	
MOSQUETINHOS	POSITIVO	COLOCAÇÃO 01 TRAVA	COLOCAÇÃO DE 10 ORINGS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	FEITO REPARO E COSTURA DE UMA CÉLULA ONDE A MESMA TEVE UM PEQUENO RASGO.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM (x) NÃO ()	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
A2	TROCA DA LINHA PRICIPAL
CR2	TROCA DA LINHA PRICIPAL
DR2	TROCA DA LINHA PRICIPAL
F	TROCA DE DUAS LINHAS DA GALERIA

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM (X) NÃO ()

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO
A2	1,5mm	Cousin Superaram	40kg	69,9kg

OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES

MEDIDA ORIGINAL			52,5cm
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A1	52,5cm	52,5cm	0,000MM
A2	52,5cm	52,5cm	0,000MM
B	52,5cm	52,5cm	0,000MM
C	52,5cm	52,5cm	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
0,000MM		0,000MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE


AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
AS LINHAS ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELO TABELA DO FABRICANTE, NÃO APRESENTARAM DIFERENÇAS SIGNIFICANTES, FORAM REALIZADAS CARGAS DE 12 KG EM TODO SET PARA CORREÇÃO E SIMETRIA DAS MESMAS.

A DISTÂNCIA DE HOMOLOGAÇÃO ENTRE OS MOSQUETÕES (AJUSTÁVEL NO PEITORAL). PARA O PARAPENTE TAMANHO: **S 40CM**, PARA O **M 42CM**, PARA O **L 44CM** E **PARA O XL 46CM**. VARIAÇÕES DE MAIS DE 5CM NESTE VALOR ALTERAM CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DO VELAME E SÃO POTENCIALMENTE PERIGOSAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS	
Data da emissão do laudo: 10 de setembro de 2021 válido por um ano ou 100 horas.	
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro	
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).	
Site: www.autorizadadoparapente.com.br	e-mail: contato:@autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, necessitamos de mais pilotos conscientes que prezem por sua segurança!

