

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ROMULO COUTO ROCHA

TELEFONE: (24) 992152743

E-MAIL: pqdadventure@hotmail.com

ENDEREÇO: PARQUE BOM CLIMA, RUA E LT 74, BOM SUCESSO PETRÓPOLIS.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDER

TIPO/MODELO: TORCK 2 XL

DATA DE FABRICAÇÃO: 08/06/2011

Nº DE SÉRIE: 13400

TAMANHO: XL 100/125KG

COR: AZUL E BRANCO

DATA DE INSPEÇÃO: 17/09/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 17/09/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO	TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
	ESQUERDO 330 s	ESQUERDO 134 s	>200 s	EXCELENTE
PORO TEST SKF	CENTRO 470 s	CENTRO 296 s	70 – 200 s	BOM
	DIREITO 534 s	DIREITO 307 s	25 – 70 s	MÉDIO
			18 – 25 s	FRACO
			<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	positivo		
INTRADORSO	positivo		
BORDO DE ATAQUE	positivo		
BORDO DE FUGA	positivo		
PERFIL INTERNO	positivo		
BANDAS DIAGONAIS	positivo		
ANCORAGENS	positivo		
ROLDANAS	positivo		
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (X)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO
OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.				

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES			
MEDIDA ORIGINAL			0,520 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A1	0,520 MM	0,520 MM	0,000MM
A2	0,520 MM	0,520 MM	0,000MM
B	0,520 MM	0,520 MM	0,000MM
C	0,520 MM	0,520 MM	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	0,000MM	0,000MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X


VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
POSITIVAS, AS LINHAS ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÕES GERAIS	
Data da emissão do laudo: 25 de agosto de 2021 válido por um ano ou 100 horas.	
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro	
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).	
Site: www.autorizadadoparapente.com.br	e-mail: contato:@autorizadadoparapente.com.br

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

LADO ESQ.	PADRÃO	MEDIDO	CORREÇÃO		CARGA DE 12 KG LADO DIREITO		

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, necessitamos de mais pilotos conscientes que prezem por sua segurança!

