

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: GADADHARA PANDITA GONZALES GRANA

TELEFONE: (12) 9829 – 08978

E-MAIL: gady22108@gmail.com

ENDEREÇO: RUA FREI TARCÍSIO CORREA Nº 586 – IPIRANGUINHO UBATUBA; SP.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SKY PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: ANAKIS M

DATA DE FABRICAÇÃO: 2008

Nº DE SÉRIE: M2009 06 11 0398

TAMANHO: 75/95 KG M EN-B

COR: AMARELO, BRANCO E VERDE.

DATA DE INSPEÇÃO: 14/10/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 14/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 73s	ESQUERDO 78 s
PORO TEST SKF	CENTRO 23 s	CENTRO 50 s
	DIREITO 83 s	DIREITO 105 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo	OK	
INTRADORSO	Positivo	OK	
BORDO DE ATAQUE	Positivo	OK	ISOLAMENTO DE LINHAS DE COSTURAS
BORDO DE FUGA	Positivo	OK	
PERFIL INTERNO	Positivo	OK	
BANDAS DIAGONAIS	Positivo	OK	
ANCORAGENS	Positivo	OK	
ROLDANAS	Positivo	TRAVADAS	FEITO A LUBRIFICAÇÃO
OBSERVAÇÕES EXTRAS	OS TECIDOS NA CORES BRANCOS, DO BORDO DE ATAQUE E DE FUGA ENCONTRAM SE COM SUAS POROSIDADES BAIXA.	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	COLOCAÇÃO DE DOIS PARES DE BOTÕES MAGNETICOS BATOQUE FREIO.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM (x) NÃO ()

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL		490 MM	
ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA	
A	490 MM	490 MM	000 MM
A2	490 MM	490 MM	000 MM
B	490 MM	490 MM	000 MM
C	490 MM	490 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
000 MM	000 MM		



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE


AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	NOVA COLOCAÇÃO PAR

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

A	B	C	D		A	B	C	D		
664,9 cm	654,8 cm	654,4 cm	657,9 cm	DIREITO	1	665,3 cm	654,6 cm	654,1 cm	657,5 cm	ESQUERDO
675,6 cm	673,9 cm	679,7 cm	706,0 cm	DIREITO	2	676,0 cm	674,0 cm	679,9 cm	705,5 cm	ESQUERDO
698,7 cm	696,5 cm	701,1 cm	715,8 cm	DIREITO	3	699,2 cm	697,2 cm	701,2 cm	716,4 cm	ESQUERDO
701,2 cm	698,6 cm	704,3 cm	720,8 cm	DIREITO	4	701,9 cm	699,3 cm	704,6 cm	721,6 cm	ESQUERDO
705,7 cm	701,9 cm	707,5 cm	715,7 cm	DIREITO	5	705,9 cm	702,2 cm	708,1 cm	716,3 cm	ESQUERDO
713,9 cm	708,5 cm	714,1 cm	723,6 cm	DIREITO	6	714,0 cm	709,3 cm	714,8 cm	724,3 cm	ESQUERDO
714,0 cm	708,2 cm	710,4 cm	725,7 cm	DIREITO	7	714,2 cm	708,9 cm	710,6 cm	726,2 cm	ESQUERDO
710,3 cm	704,2 cm	705,9 cm	720,8 cm	DIREITO	8	710,6 cm	704,8 cm	706,4 cm	721,2 cm	ESQUERDO
717,9 cm	710,9 cm	713,1 cm	729,3 cm	DIREITO	9	717,9 cm	711,4 cm	713,8 cm	729,7 cm	ESQUERDO
720,2 cm	713,3 cm	715,5 cm	729,6 cm	DIREITO	10	720,6 cm	713,7 cm	716,0 cm	729,1 cm	ESQUERDO
717,4 cm	710,1 cm	712,1 cm	721,0 cm	DIREITO	11	717,8 cm	710,6 cm	711,7 cm	721,4cm	ESQUERDO
725,0 cm	717,5 cm	719,6 cm	726,3 cm	DIREITO	12	725,5 cm	717,8 cm	719,8 cm	726,9cm	ESQUERDO

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO NECESSITANDO DE CARGA, PARA CORREÇÃO E SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 14 de outubro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão necessitamos de mais pilotos conscientes que prezem por sua segurança!

