

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: FERNANDO GUSTAVO SOARES ALVES

TELEFONE: (21) 99718 7752

E-MAIL: fernandoalves_adm@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO MACHADO Nº 363.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SKYWALK PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: TEQUILA 4

DATA DE FABRICAÇÃO: 2015

Nº DE SÉRIE: SGTE40MRE 4214-54908

TAMANHO: 85/110 Kg M

COR: VERMELHO, BRANCO E CINZA.

DATA DE INSPEÇÃO: 18/10/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 18/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	+600
	CENTRO	+600
	DIREITO	+600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 634s	ESQUERDO 433 s
PORO TEST SKF	CENTRO 112 s	CENTRO 125 s
	DIREITO 939 s	DIREITO 458 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	--
INTRADORSO	POSITIVO	OK	--
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	--
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	--
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	--
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	--
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	--
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	NEGATIVO	RESSECADOS	FORAM SUBSTITUÍDOS 08 ORINGS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	--	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	--

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO
X	X	X	X	OK

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL			535 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A	535 MM	535 MM	000 MM
A1	535 MM	535 MM	000 MM
B	535 MM	535 MM	000 MM
C	535 MM	535 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	000 MM	000 MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	LUBRIFICADAS
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

	A	B	C		A	B	C				
DIREITO	670,4 cm	669,6 cm	673,2 cm	1	ESQUERDO	669,9 cm	669,5 cm	673,1 cm			
DIREITO	703,6 cm	700,1 cm	705,3 cm	2	ESQUERDO	703,6 cm	700,2 cm	705,7 cm			
DIREITO	705,3 cm	701,8 cm	708,8 cm	3	ESQUERDO	704,9 cm	701,9 cm	709,4 cm			
DIREITO	716,5 cm	711,6 cm	720,5 cm	4	ESQUERDO	716,3 cm	711,6 cm	720,4 cm			
DIREITO	723,0 cm	717,4 cm	726,7 cm	5	ESQUERDO	722,8 cm	717,1 cm	726,6 cm		FR	FR
DIREITO	739,4 cm	732,9 cm	742,5 cm	6	ESQUERDO	739,4 cm	733,0 cm	742,4 cm		DIREITO	ESQUERDO
DIREITO	738,2 cm	731,5 cm	741,4 cm	7	ESQUERDO	738,4 cm	731,7 cm	741,3 cm		744,5 cm	744,6 cm
DIREITO	742,2 cm	734,4 cm	744,5 cm	8	ESQUERDO	742,1 cm	734,6 cm	744,3 cm		751,2 cm	750,7 cm
DIREITO	746,4 cm	738,4 cm	748,5 cm	9	ESQUERDO	746,6 cm	738,5 cm	748,3 cm		762,3 cm	761,0 cm
DIREITO	750,3 cm	741,3 cm	752,4 cm	10	ESQUERDO	750,7 cm	741,4 cm	752,5 cm		776,8 cm	776,0 cm
DIREITO	749,2 cm	740,0 cm	751,2 cm	11	ESQUERDO	749,4 cm	740,0 cm	751,6 cm		778,4 cm	778,7 cm
DIREITO	752,1 cm	743,0 cm	754,0 cm	12	ESQUERDO	752,4 cm	743,4 cm	754,0 cm		791,0 cm	791,0 cm
DIREITO	756,3 cm	747,0 cm	758,2 cm	13	ESQUERDO	756,4 cm	747,3 cm	758,4 cm		804,7 cm	804,5 cm

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS NÃO EXCEDENDO OS TAMANHOS PADRÕES DE 10 MM EM SUAS DIFERENÇAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 18 de outubro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

