

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO () ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ALCIDES VALÉRIO OUVERNEY

TELEFONE: (21) 98

E-MAIL: alciouverney@gmail.com

ENDEREÇO: RUA FERNÃO MENDES PINTO Nº 95; CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: NOVA

TIPO/MODELO: ASPEN 3 (24) EN C

DATA DE FABRICAÇÃO: 2009

Nº DE SÉRIE: G24242910564

TAMANHO: 70 A 85 KG

COR: AMARELO, PRETO E BRANCO

DATA DE INSPEÇÃO: 02/10/2021 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 02/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 314 s	ESQUERDO 40 s
PORO TEST SKF	CENTRO 95 s	CENTRO 24 s
	DIREITO 118 s	DIREITO 54 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo		
INTRADORSO	Positivo		
BORDO DE ATAQUE	Positivo		
BORDO DE FUGA	Positivo		
PERFIL INTERNO	Positivo		
BANDAS DIAGONAIS	Positivo		
ANCORAGENS	Positivo	TROCA DE 08 ANEIS DE VEDAÇÕES ORINGS.	
ROLDANAS	Positivo		
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA, PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO
OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.				

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES			
MEDIDA ORIGINAL			0,470 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A1	0,470 MM	0,470 MM	0,000MM
A2	0,470 MM	0,470 MM	0,000MM
B	0,470 MM	0,470 MM	0,000MM
C	0,470 MM	0,470 MM	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	0,000MM	0,000MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)

FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
SÓ É REALIZADA NA REVISÃO COMPLETA.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 25 de agosto de 2021; válido por um ano ou 100 horas.


Realizado por: **Francisco Adilson Costa Ribeiro**

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato:@autorizadadoparapente.com.br

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão necessitamos de mais pilotos conscientes, que prezem Pela própria segurança!

