

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: VINÍCIUS LESSA

TELEFONE: (21) 9897802954

E-MAIL: vinyllessa@gmail.com

ENDEREÇO: RUA AFONSO PORTUGAL Nº 50 CAMPO GRANDE CEP: 23073090

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: NOVA PARAGLIDER

TIPO/MODELO: PARAGLIDER FACTOR 2

DATA DE FABRICAÇÃO: 2011

Nº DE SÉRIE: 300080

TAMANHO: S 80/100KG

COR: LARANJA, BRANCO E AZUL

DATA DE INSPEÇÃO: 02/10/2021 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 02/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 309 s	ESQUERDO 46 s
PORO TEST SKF	CENTRO 419 s	CENTRO 23 s
	DIREITO 307 s	DIREITO 17 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo		
INTRADORSO	Positivo		
BORDO DE ATAQUE	Positivo		
BORDO DE FUGA	Positivo		
PERFIL INTERNO	Positivo		
BANDAS DIAGONAIS	Positivo		
ANCORAGENS	Positivo	TROCA DE 08 ANEIS DE VEDAÇÕES ORINGS.	
ROLDANAS	Positivo		
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA, PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM (x) NÃO ()	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
FG13	TROCA DE LINHA
FG14	TROCA DE LINHA

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES

MEDIDA ORIGINAL			0,520 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A1	0,520 MM	0,520 MM	0,000MM
A2	0,520 MM	0,520 MM	0,000MM
B	0,520 MM	0,520 MM	0,000MM
C	0,520 MM	0,520 MM	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	0,000MM	0,000MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)

FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS

POSITIVAS, MEDIDAS DE TOLERÂNCIA 10 mm FORAM REALIZADAS CARGAS DE 10 KG EM ALGUMAS LINHAS E NOVAMENTE CONFERIDAS A SIMETRIA, AS LINHAS ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 25 de agosto de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro


Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

LADO ESQ.	PADRÃO	MEDIDO	CORREÇÃO	LADO DIR. MEDIDO	PÓS CARGA DE 12 KG		
A4	696,1	696,1	10mm dif./ carga	695,1	A4 DIR.	695,9	OK
C9	746,9	745,6	12mm dif./ carga	746,8	C9 ESQ.	746,8	OK

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão precisamos de mais pilotos conscientes, que prezem pela própria segurança!

