

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016  
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077  
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br  
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.  
Campo Grande - Rio de Janeiro  
CEP 23093-300

[www.autorizadodoparapente.com.br](http://www.autorizadodoparapente.com.br)

LAUDO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO ( X ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

**NOME:** WESLEY VITORIO VIEIRA

**TELEFONE:** (21) 99275 – 1143

**E-MAIL:**

**ENDEREÇO:** ESTRADA RJ 14, Nº 61, MANGARATIBA

## DADOS DO EQUIPAMENTO

**FABRICANTE:** SWING FLUGSPORTGERÄTE

**TIPO/MODELO:** ARCUS 5.26

**DATA DE FABRICAÇÃO:** 2007

**Nº DE SÉRIE:** AR539.726.39838

**TAMANHO:** 80/105 Kg

**COR:** LARANJA PREDOMINANTE, AZUL, BRANCO E CINZA.

**DATA DE INSPEÇÃO:** 14/10/2021

**PROXIMA INSPEÇÃO:** 14/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

## VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 38s	ESQUERDO 27 s
PORO TEST SKF	CENTRO 90 s	CENTRO 23 s
	DIREITO 75 s	DIREITO 38 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
<b>25 – 70 s</b>	<b>MÉDIO</b>
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

**OBS:** Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo	Foram localizados 07 ripstops	–
INTRADORSO	Positivo	Foram localizados 03 ripstops	–
BORDO DE ATAQUE	Positivo	Ok	–
BORDO DE FUGA	Positivo	Ok	–
PERFIL INTERNO	Positivo	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	Positivo	Ok	–
ANCORAGENS	Positivo	Ok	–
ROLDANAS	Positivo	Lubrificadas	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	Negativo	Ressecados/gastos	Foram substituídos 8 orings
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	Realizada a limpeza interna para retirada de resíduos.	–

## VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM ( ) NÃO ( x )	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

## TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO ( x )

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

**OBS:** REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

## MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL			480 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A	480 MM	480 MM	000 MM
A2	480 MM	480 MM	000 MM
B	480 MM	480 MM	000 MM
C	480 MM	480 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	000 MM	000 MM	



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE


AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

## TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

A	B	C	D			A	B	C	D	
672,3 cm	671,2 cm	672,7 cm	678,5 cm	DIREITO	1	672,5 cm	671,3 cm	674,1 cm	678,5 cm	ESQUERDO
712,8 cm	707,4 cm			DIREITO	2	712,6 cm	706,8 cm			ESQUERDO
718,0 cm	715,6 cm	718,4 cm	721,6 cm	DIREITO	3	717,8 cm	714,7 cm	717,5 cm	721,7 cm	ESQUERDO
728,0 cm	724,8 cm	729,7 cm	737,8 cm	DIREITO	4	728,0 cm	724,3 cm	729,4 cm	737,6 cm	ESQUERDO
733,1 cm	730,1 cm	735,7 cm	743,4 cm	DIREITO	5	733,0 cm	729,6 cm	735,4 cm	743,1 cm	ESQUERDO
745,4 cm	740,6 cm	747,5 cm	755,7 cm	DIREITO	6	745,2 cm	740,4 cm	746,9 cm	755,9 cm	ESQUERDO
751,3 cm	746,1 cm	752,9 cm	762,4 cm	DIREITO	7	751,3 cm	745,7 cm	752,1 cm	761,8 cm	ESQUERDO
756,8 cm	752,0 cm	760,2 cm	784,8 cm	DIREITO	8	756,6 cm	752,0 cm	759,5 cm	785,6 cm	ESQUERDO
755,6 cm	750,7 cm	759,5 cm	785,7 cm	DIREITO	9	755,0 cm	750,7 cm	759,3 cm	785,4 cm	ESQUERDO
757,8 cm	751,4 cm	760,2 cm	787,7 cm	DIREITO	10	758,1 cm	752,0 cm	759,2 cm	787,7 cm	ESQUERDO
762,2 cm	754,8 cm	764,0 cm	792,0 cm	DIREITO	11	762,2 cm	755,4 cm	762,9 cm	791,9 cm	ESQUERDO
764,5 cm	756,0 cm	764,5 cm	793,9 cm	DIREITO	12	764,1 cm	756,6 cm	764,4 cm	794,4 cm	ESQUERDO
762,7 cm	754,0 cm	762,8 cm	791,8 cm	DIREITO	13	762,4 cm	754,4 cm	762,7 cm	792,5 cm	ESQUERDO
764,4 cm	756,4 cm	756,0 cm	793,9 cm	DIREITO	14	764,1 cm	756,5 cm	764,6 cm	794,5 cm	ESQUERDO
768,4 cm	760,3 cm	753,9 cm	796,7 cm	DIREITO	15	767,9 cm	760,6 cm	768,7 cm	797,3 cm	ESQUERDO

AS LINHAS MEDIDAS, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, REALIZADO CARGA DE 12 KG PARA A CORREÇÃO E SIMETRIA DAS MESMAS.

## PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## OBSERVAÇÕES GERAIS

**Data da emissão do laudo:** 14 de outubro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

**Realizado por:** Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018  
(Lei Geral de Proteção de Dados).

**Site:** [www.autorizadoparapente.com.br](http://www.autorizadoparapente.com.br) **e-mail:** [contato@autorizadoparapente.com.br](mailto:contato@autorizadoparapente.com.br)

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

