

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: RODRIGO DOS SANTOS LIMA

TELEFONE: (21) 97001-4898

E-MAIL: rodrigopqd30@gmail.com

ENDEREÇO: RUA PROJETADA D – RIO DE JANEIRO.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDER

TIPO/MODELO: PARAGLIDER SYCROSS ONE

DATA DE FABRICAÇÃO: 05/2016

Nº DE SÉRIE: 19041

TAMANHO: L 105/125 kg

COR: PRETO, VERMELHO E BRANCO

DATA DE INSPEÇÃO: 15/09/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 15/09/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 65s	ESQUERDO 96 s
PORO TEST SKF	CENTRO 43 s	CENTRO 33 s
	DIREITO 67 s	DIREITO 88 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS:

Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	LOCALIZADOS 3 RIPSTOPS	
INTRADORSO	POSITIVO	LOCALIZADOS 7 RIPSTOPS	COLOCADO 1 RIPSTOP
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO		
BORDO DE FUGA	POSITIVO		
PERFIL INTERNO	POSITIVO		
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO		
ANCORAGENS	POSITIVO		
ROLDANAS	POSITIVO		
OBSERVAÇÕES EXTRAS	-	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO ()	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES

MEDIDA ORIGINAL			560 MM
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A1	560 MM	560 MM	000MM
A2	560 MM	560 MM	000MM
B	560 MM	560 MM	000MM
C	560 MM	560 MM	000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	000MM	000MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

MEDIDO	A	B	C	D	F	MEDIDO	A	B	C	D	F
VELA	DIREITO	DIREITO	DIREITO	DIREITO	DIREITO	VELA	ESQUERDO	ESQUERDO	ESQUERDO	ESQUERDO	ESQUERDO
1	7383	7385	7409	7468	7820	1	7379	7386	7408	7469	7819
2	7537	7514	7545		7827	2	7536	7514	7548		7826
3	7744	7730	7759		7864	3	7746	7740	7768		7861
4	7761	7746	7835		7889	4	7762	7760	7843		7888
5	7806	7787	7909		7906	5	7805	7800	7920		7902
6	7888	7857	8006		8025	6	7887	7870	8019		8028
7	7990	8028	8088		8099	7	7986	7964	8085		8103
8	8072	8014	8059	8184	8183	8	8077	8033	8060	8171	8184
9	8044	8005	8081	8165	8374	9	8052	8001	8083	8197	8371
10	8065	8114	8155	8273	8649	10	8072	8119	8154	8271	8651
11	8142	8079	8186	8263	8749	11	8148	8089	8186	8307	7405
12	8185	8100	8154	8307		12	8183	8115	8162	8283	
13	8157	8182	8185	8278		13	8155	8184	8178	8309	
14	8182	8101	8255	8310		14	8101	8105	8256	8311	
15	8260	8180	8259	8379		15	8186	8180	8260	8382	

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS

AS LINHAS ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTARAM DIFERENÇAS E FORAM CORRIGIDAS, AS LINHAS:

LADO DIREITO (B3), (B6), (B7), (B11) E (B12) RECEBERAM CARGA DE 12 kg.

LADO ESQUERDO: (D1), (D8) E (C6) RECEBERAM CARGA DE 12 kg.


LADO DIREITO LUPING: (B13), (B7), (C6), (D12).

LADO ESQUERDO: (B8), (D9), (D11), (D13).



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 15 de outubro de 2021 válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

