

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral Nº 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO () ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: THIAGO EDGARD DE LANES GOMES

TELEFONE: (21) 99124-3155

E-MAIL: thiagoribeiropro@gmail.com

ENDEREÇO: RUA HORTO FLORESTAL Nº 409; SANTA CRUZ – RIO DE JANEIRO.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: AIR CROSS

TIPO/MODELO: UFLY L EN B

DATA DE FABRICAÇÃO: 2011

Nº DE SÉRIE: 10.X810.0154

TAMANHO: 87 A 110 KG

COR: LARANJA, PRETO E BRANCO

DATA DE INSPEÇÃO: 06/10/2021 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 06/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE PORO TEST SKF	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 474 s	ESQUERDO 180 s
	CENTRO 185 s	CENTRO 212 s
	DIREITO 474 s	DIREITO 193 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo		
INTRADORSO	Positivo		
BORDO DE ATAQUE	Positivo		
BORDO DE FUGA	Positivo		
PERFIL INTERNO	Positivo		
BANDAS DIAGONAIS	Positivo		
ANCORAGENS	Positivo	ANEIS DE VEDAÇÕES ORINGS AUSENTES E SEM ELASTICIDADE.	TROCA DE 08 ANEIS DE VEDAÇÕES/TRAVAS (ORINGS) DOS MOSQUETINHOS.
ROLDANAS	Positivo	ROLDANAS E ALGUMAS CONECÇÕES TRAVADOS	FEITA A LUBRIFICAÇÃO
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA, PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	NÃO APRESENTAM PROBLEMAS.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES			
MEDIDA ORIGINAL			0,480 MM
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A1	0,480 MM	0,480 MM	0,000MM
A2	0,480 MM	0,480 MM	0,000MM
B	0,480 MM	0,480 MM	0,000MM
C	0,480 MM	0,480 MM	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			0,000MM
			0,000MM


AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO	X	FORAM LUBRIFICADAS
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	FORAM LUBRIFICADOS

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
SÓ SÃO REALIZADAS NAS REVISÕES COMPLETAS.

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 06 de outubro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadoparapente.com.br

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão precisamos de mais pilotos conscientes, que prezem Pela própria segurança!

