

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: JOSÉ CARLOS ALVES DE MELO CARVALHO

TELEFONE: (21) 96433 6407

E-MAIL: macmellobia@gmail.com

ENDEREÇO: RUA MARIA DO CARMO N° 117, AP 303, PENHA CIRCULAR.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: YARIS L

DATA DE FABRICAÇÃO: 2000

N° DE SÉRIE: 2274

TAMANHO: 90/110 Kg

COR: VERMELHO E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 14/10/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 14/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 600s	ESQUERDO 621 s
PORO TEST SKF	CENTRO 177 s	CENTRO 75 s
	DIREITO 458 s	DIREITO 285 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	–
INTRADORSO	POSITIVO	OK	–
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	–
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	–
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	–
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	–
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	NEGATIVO	AUXENTES	FORAM SUBSTITUÍDOS 08 ORINGS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	–

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL			480 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A	480 MM	480 MM	000 MM
B	480 MM	480 MM	000 MM
C	480 MM	480 MM	000 MM
D	480 MM	480 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	000 MM	000 MM	




LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS										
A	B	C	D			A	B	C	D	
735,0 cm	732,0 CM	730,7 CM	732,0 CM	DIREITO	1	735,2 cm	731,5 cm	730,2 cm	731,5 cm	ESQUERDO
758,4 cm	756,9 CM	755,9 CM	758,3 CM	DIREITO	2	758,0 cm	756,3 cm	755,3 cm	758,4 cm	ESQUERDO
768,7 cm	766,0 CM	766,8 CM	773,2 CM	DIREITO	3	768,3 cm	765,8 cm	766,8 cm	771,6 cm	ESQUERDO
775,5 cm	773,7 CM	775,6 CM	784,7 CM	DIREITO	4	776,1CM	772,7 cm	775,8 cm	784,5 cm	ESQUERDO
781,5 cm	777,7 CM	781,8 CM	791,7 CM	DIREITO	5	781,0 cm	777,5 cm	781,6 cm	792,5 cm	ESQUERDO
778,7 cm	774,1 CM	779,1 CM	790,7 CM	DIREITO	6	778,0 cm	773,6 cm	778,1 cm	790,0 cm	ESQUERDO
780,8 cm	777,1 CM	781,8 CM	794,1 CM	DIREITO	7	780,7 cm	776,9 cm	781,8 cm	795,1 cm	ESQUERDO
782,3 cm	778,2 CM	782,6 CM	797,5 CM	DIREITO	8	782,0 cm	777,7 cm	783,4 cm	796,4 cm	ESQUERDO
778,3 cm	774,7 CM	779,8 CM	794,9 CM	DIREITO	9	778,0 cm	774,1 cm	779,3 cm	794,1 cm	ESQUERDO
785,2 cm	781,6 CM	787,0 CM	802,0 CM	DIREITO	10	784,7 cm	781,6 cm	786,7 cm	801,3 cm	ESQUERDO

AS LINHAS MEDIDAS, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, REALIZADO CARGA DE 12 KG NAS LINHAS (D7) LADO DIREITO, (C6) ESQUERDO, (D3) E (D8) ESQUERDO, PARA A CORREÇÃO E SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 14 de outubro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

