LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral Nº 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300
www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO ( ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO
NOME: MARCIO REIS CAMARGO
TELEFONE: (21) 96489 8250
E-MAIL:
ENDEREÇO: RUA DO ATALHO Nº 63 FUNDOS; BAIRRO: ACAMPAMENTO; NOVA MANGARATIBA.
DADOS DO EQUIPAMENTO
FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS
TIPO/MODELO: ELLUS 2 DHV 1–2
DATA DE FABRICAÇÃO: 2007
Nº DE SÉRIE: 7663
TAMANHO: 90 A 110 KG
COR: VERMELHO, AZUL E BRANCO
DATA DE INSPEÇÃO: 09/10/2021 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 09/10/2022 OU APÓS 100 HORAS

	EXTRADORSO	GRAMAS
RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

	EXTRADORSO	INTRADORSO
POROSIDADE	ESQUERDO **439** s	ESQUERDO **80** s
PORO TEST SKF	CENTRO **286** s	CENTRO **47** s
	DIREITO **277** s	DIREITO **36** s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	**EXCELENTE**
70 – 200 s	**BOM**
25 – 70 s	**MÉDIO**
18 – 25 s	**FRACO**
<18 s	**INAPROPRIADO**

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo	O2 FUROS	02 RIPSTOPS
INTRADORSO	Positivo		
BORDO DE ATAQUE	Positivo		
BORDO DE FUGA	Positivo		
PERFIL INTERNO	Positivo		
BANDAS DIAGONAIS	Positivo		
ANCORAGENS	Positivo	ANEIS DE VEDAÇÕES ORINGS AUSENTES E SEM ELASTICIDADE.	TROCA DE 08 ANEIS DE VEDAÇÕES/TRAVAS (ORINGS) DOS MOSQUETINHOS.
ROLDANAS	Positivo	ROLDANAS E ALGUMAS CONECÇÕES TRAVADOS	FEITA A LUBRICAÇÃO
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA, PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	OS TECIDOS DE CORES AZUIS ESTÃO COM POROSIDADES MEDIDAS ABAIXO DO MÍNIMO EXIGIDO, CORRESPONDENDO 20% DO PARAPENTE, AS DEMAIS CORES ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM ( ) NÃO (X)	
CÓDIGO	**OBSERVAÇÕES**
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
DR3	02 LINHAS PRINCIPAIS **D** LADO ESQUERDO POÍDAS PRÓXIMO AO MOSQUETINHO
AR1	LINHA PRINCIPAL **A** LADO DIREITO POÍDA PRÓXIMO MOSQUETINHO
	TODAS FORAM TROCADAS

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO (x)				
CÓDIGO	**MEDIDA**	**TIPO**	**RESISTÊNCIA MÍN.**	**RESULTADO**
OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.				

AUTORIZADA DO PARAPENTE

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES			
MEDIDA ORIGINAL			0,480 MM
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A1	0,480 MM	0,480 MM	0,000MM
A2	0,480 MM	0,480 MM	0,000MM
B	0,480 MM	0,480 MM	0,000MM
C	0,480 MM	0,480 MM	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
0,000MM		0,000MM	

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	**NEGATIVO**	**SERVIÇO REALIZADO**
ROLDANAS	POSITIVO	X	FORAM LUBRIFICADAS
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	FORAM LUBRIFICADOS

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
SÓ SÃO REALIZADAS NAS REVISÕES COMPLETAS.

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 09 de novembro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: **Francisco Adilson Costa Ribeiro**
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadadoparapente.com.br **e-mail**: contato:@autorizadadoparapente.com.br

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

AUTORIZADA DO PARAPENTE