

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: VICTOR AFFONSO FERREIRA ZARLOTTI

TELEFONE: (24) 999298 6688

E-MAIL: victorzarlotti11@gmail.com

ENDEREÇO: ESTRADA VELHA DA ESTRELA Nº 452, BAIRRO: MEIO DA SERRA, PETRÓPOLIS RJ.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: ELLUS FIVE

DATA DE FABRICAÇÃO: 2017

Nº DE SÉRIE: 18864

TAMANHO: L 95 a 110 kg

COR: LARANJA, AZUL E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 20/11/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 20/11/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 384s	ESQUERDO 762 s
PORO TEST SKF	CENTRO 246 s	CENTRO 427 s
	DIREITO 379 s	DIREITO 151 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	--
INTRADORSO	POSITIVO	OK	--
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	--
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	--
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	--
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	--
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	--
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	POSITIVO	OK	OK
OBSERVAÇÕES EXTRAS		REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 2 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL		525 MM	
ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA	
A	525 MM	525 MM	000 MM
B	525 MM	525 MM	000 MM
C	525 MM	525 MM	000 MM
D	525 MM	525 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
000 MM	000 MM		



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

A	B	C	D	F	DIREITO		A	B	C	D	F	ESQUERDO
691,4 cm	691,3 cm	692,3 cm	698,0 cm	770,2 cm	DIREITO		691,7 cm	691,1 cm	692,3 cm	697,9 cm	770,3 cm	ESQUERDO
703,8 cm	701,3 cm	705,0 cm	729,8 cm	772,0 cm	DIREITO		704,2 cm	701,5 cm	704,9 cm	730,1 cm	772,6 cm	ESQUERDO
723,9 cm	723,2 cm	725,7 cm	739,0 cm	776,8 cm	DIREITO		724,0 cm	723,1 cm	725,5 cm	739,2 cm	777,0 cm	ESQUERDO
731,7 cm	730,3 cm	734,0 cm	748,2 cm	779,5 cm	DIREITO		732,1 cm	730,3 cm	734,0 cm	748,7 cm	779,2 cm	ESQUERDO
739,4 cm	736,7 cm	741,4 cm	757,0 cm	778,2 cm	DIREITO		739,7 cm	737,1 cm	741,9 cm	757,4 cm	777,6 cm	ESQUERDO
747,8 cm	744,3 cm	749,0 cm	762,0 cm	780,0 cm	DIREITO		748,1 cm	744,3 cm	750,1 cm	762,3 cm	779,6 cm	ESQUERDO
751,2 cm	747,2 cm	752,7 cm	760,2 cm	787,2 cm	DIREITO		750,9 cm	746,7 cm	753,0 cm	760,7 cm	786,7 cm	ESQUERDO
748,4 cm	743,5 cm	749,6 cm	762,2 cm	797,0 cm	DIREITO		748,1 cm	743,6 cm	750,4 cm	762,6 cm	796,5 cm	ESQUERDO
749,7 cm	744,3 cm	750,9 cm	768,4 cm	803,2 cm	DIREITO		749,7 cm	744,3 cm	751,7 cm	768,6 cm	803,2 cm	ESQUERDO
756,0 cm	750,2 cm	756,9 cm	771,2 cm		DIREITO		756,1 cm	750,0 cm	757,7 cm	771,1 cm		ESQUERDO
758,6 cm	752,2 cm	759,5 cm	768,8 cm		DIREITO		758,3 cm	752,2 cm	759,8 cm	768,0 cm		ESQUERDO
755,3 cm	748,8 cm	756,3 cm	770,7 cm		DIREITO		754,9 cm	748,9 cm	756,4 cm	769,9 cm		ESQUERDO
757,8 cm	750,4 cm	758,5 cm	777,6 cm		DIREITO		757,3 cm	750,9 cm	758,5 cm	777,7 cm		ESQUERDO
765,1 cm	758,0 cm	765,5 cm	777,7 cm		DIREITO		765,0 cm	759,9 cm	766,2 cm	778,4 cm		ESQUERDO

AS LINHAS FORAM MEDIDAS, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO O TOLERAVÉL DE 10 mm NÃO NECESSITANDO DE CARGA/ LUPING PARA A CORREÇÃO, AS LINHAS ENCONTRAM SE SIMÉTRICAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 20 de novembro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

