

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016  
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077  
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br  
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.  
Campo Grande - Rio de Janeiro  
CEP 23093-300

[www.autorizadodoparapente.com.br](http://www.autorizadodoparapente.com.br)

LAUDO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO ( X ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

<b>NOME:</b> JAIRO RODRIGUES
<b>TELEFONE:</b> (24) 99984 8123
<b>E-MAIL:</b> jairocadoparaca@gmail.com
<b>ENDEREÇO:</b> RUA LUIZ DE BARROS GUIMARÃES, SÃO JOSÉ DO BARRETO, BAIRRO VILA NOVA SÃO PAULO.

## DADOS DO EQUIPAMENTO

<b>FABRICANTE:</b> NOVA PARAGLIDERS
<b>TIPO/MODELO:</b> MENTOR 3
<b>DATA DE FABRICAÇÃO:</b> 2013
<b>Nº DE SÉRIE:</b> 201995
<b>TAMANHO:</b> S 80 A 100 KG
<b>COR:</b> LILAS, AZUL E BRANCO.
<b>DATA DE INSPEÇÃO:</b> 10/11/2021
<b>PROXIMA INSPEÇÃO:</b> 10/11/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

## VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 287s	ESQUERDO 532 s
PORO TEST SKF	CENTRO 195 s	CENTRO 189 s
	DIREITO 133 s	DIREITO 545 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

**OBS:** Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	–
INTRADORSO	POSITIVO	OK	–
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	–
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	–
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	–
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	–
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	NEGATIVO	DESGASTOS E RESSECADOS	FORAM SUBSTITUÍDOS ANÉIS DE VEDAÇÕES 08 ORINGS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	–

## VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM ( ) NÃO ( x )	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

## TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO ( x )

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

**OBS:** REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

## MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL			0000 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A1	000 MM	000 MM	000 MM
A2	000 MM	000 MM	000 MM
B	000 MM	000 MM	000 MM
C	000 MM	000 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	000 MM	000 MM	



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

## TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

	A	B	C	D	F	DIREITO		A	B	C	D	F	ESQUERDO	
1	640,0 cm	643,6 cm	649,6 cm	656,8 cm	708,1 cm	DIREITO		1	640,2 cm	644,1 cm	649,7 cm	657,1 cm	708,8 cm	ESQUERDO
2	656,3 cm	656,8 cm	696,1 cm	737,4 cm	718,5 cm	DIREITO		2	656,6 cm	656,8 cm	695,7 cm	738,3 cm	718,2 cm	ESQUERDO
3	665,1 cm	663,5 cm	702,4 cm	743,8 cm	735,9 cm	DIREITO		3	665,5 cm	663,4 cm	702,1 cm	744,8 cm	735,8 cm	ESQUERDO
4	696,8 cm	691,1 cm	717,6 cm	748,7 cm	750,4 cm	DIREITO		4	696,9 cm	691,1 cm	717,6 cm	749,6 cm	749,6 cm	ESQUERDO
5	702,5 cm	696,4 cm	725,4 cm	753,2 cm	759,2 cm	DIREITO		5	702,6 cm	696,4 cm	726,0 cm	752,2 cm	759,2 cm	ESQUERDO
6	717,1 cm	710,3 cm	730,7 cm		773,6 cm	DIREITO		6	717,2 cm	710,0 cm	730,8 cm		773,8 cm	ESQUERDO
7	723,5 cm	716,5 cm	735,5 cm			DIREITO		7	723,3 cm	716,6 cm	735,0 cm			ESQUERDO
8	727,9 cm	721,0 cm	739,1 cm			DIREITO		8	727,7 cm	720,5 cm	738,5 cm			ESQUERDO
9	732,7 cm	724,2 cm				DIREITO		9	732,8 cm	723,9 cm				ESQUERDO
10	736,3 cm	727,9 cm				DIREITO		10	736,2 cm	727,9 cm				ESQUERDO

AS LINHAS FORAM MEDIDAS, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm REALIZADO CARGA DE 12 KG NAS LINHAS LADO DIREITO (D2, D3 E D4) E LADO ESQUERDO (D5). NÃO NECESSÁRIO LUPING NAS LINHAS PARA A CORREÇÃO, FEITA AS CORREÇÕES AS LINHAS PERMANECEM SIMÉTRICAS.

## PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## OBSERVAÇÕES GERAIS

**Data da emissão do laudo:** 10 de novembro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

**Realizado por:** Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018  
(Lei Geral de Proteção de Dados).

**Site:** [www.autorizadoparapente.com.br](http://www.autorizadoparapente.com.br) **e-mail:** [contato@autorizadoparapente.com.br](mailto:contato@autorizadoparapente.com.br)

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

