

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016  
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077  
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br  
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.  
Campo Grande - Rio de Janeiro  
CEP 23093-300

[www.autorizadodoparapente.com.br](http://www.autorizadodoparapente.com.br)

LAUDO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO ( X ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

**NOME:** ANTONIO CARLOS TORRES

**TELEFONE:** (21) 98161 3997

**E-MAIL:** antoniotorres575@gmail.com

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO CARLOS DE PAIVA Nº 268, CONJ. VOTORANTIM/ CAMPO GRANDE/RIO DE JANEIRO.

## DADOS DO EQUIPAMENTO

**FABRICANTE:** GIM PARAGLIDERS

**TIPO/MODELO:** BOOMERANG X

**DATA DE FABRICAÇÃO:** 2012

**Nº DE SÉRIE:** BD12K6800064P

**TAMANHO:** 100 A 110 KG

**COR:** VERDE, PRETO E BRANCO.

**DATA DE INSPEÇÃO:** 01/12/2021

**PROXIMA INSPEÇÃO:** 01/12/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

## VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 158 s	ESQUERDO 418 s
PORO TEST SKF	CENTRO 105 s	CENTRO 266 s
	DIREITO 123 s	DIREITO 382 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

**OBS:** Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	02 RIPSTOPS ENCONTRADOS COLADOS POR DENTRO.	COLADOS 02 RIPS EXTERNOS.
INTRADORSO	POSITIVO	OK	–
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	–
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	–
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	–
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	–
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	NEGATIVO	AUXENTES	FORAM COLOCADOS 06 ORINGS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	–

## VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM ( ) NÃO ( x )	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
16 A2	COLOCAÇÃO DE LINHA SUPERIOR SB MID LADO ESQUERDO.

## TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO ( x )

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

**OBS:** REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

## MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL			409, MM
ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA	
A1= 409,1 MM	409,3 MM	002 MM	
A2 = 409,1 MM	409,3 MM	002 MM	
A3 = 409,1 MM	409,3 MM	002 MM	
B1, 2 / B3, STB = 409,1 MM	409,3 MM	002 MM	
C = 409,1 MM	409,3 MM	002 MM	
DIFERENÇA MÁXIMA			
<b>010 MM</b>	<b>010 MM</b>		



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE


AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

## TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

2	746,9 cm	741,5 cm		2	746,8 cm	741,5 cm
3	759,8 cm	746,0 cm		3	759,9 cm	746,1 cm
4	781,5 cm	758,9 cm		4	781,1 cm	758,9 cm
5	781,5 cm	777,9 cm		5	781,1 cm	778,7 cm
6	786,5 cm	773,2 cm		6	786,3 cm	773,7 cm
7	801,1 cm	777,1 cm		7	800,8 cm	777,9 cm
8	806,8 cm	790,6 cm		8	805,8 cm	791,1 cm
9	803,4 cm	800,4 cm		9	802,6 cm	800,2 cm
10	807,1 cm	792,4 cm		10	806,1 cm	792,3 cm
11	819,1 cm	796,0 cm		11	818,1 cm	795,3 cm
12	DIREITO	810,6 cm		12		810,1 cm

AS LINHAS MEDIDAS ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm NECESSITANDO DE CARGA NAS LINHAS: LADO ESQUERDO (A8, A10 E A11) PARA A CORREÇÃO E SIMETRIA DAS MESMAS, APÓS CARGA AS LINHAS LADO ESQUERDO A8 = 806,3 A10 = 806,9 A11 = 819,0.

## PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## OBSERVAÇÕES GERAIS

**Data da emissão do laudo:** 01 de Dezembro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

**Realizado por:** Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018  
(Lei Geral de Proteção de Dados).

**Site:** [www.autorizadoparapente.com.br](http://www.autorizadoparapente.com.br) **e-mail:** [contato@autorizadoparapente.com.br](mailto:contato@autorizadoparapente.com.br)

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

