

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: CARLOS ALBERTO VICENTE DE PINHO

TELEFONE: (21) 97010-6861

E-MAIL: carloskazuvoolivre@gmail.com

ENDEREÇO: RUA CONDE DE RESENDE Nº 222.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: AIRCROSS PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: USPORT

DATA DE FABRICAÇÃO: 2010/2011

Nº DE SÉRIE: 27.5.10 3809.0163

TAMANHO: XL 110 A 125 kg

COR: VERMELHO, PRETO E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 16/12/2021

PROXIMA INSPEÇÃO: 16/12/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 127 s	ESQUERDO 43 s
PORO TEST SKF	CENTRO 30 s	CENTRO 42 s
	DIREITO 55 s	DIREITO 41 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	—
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	01 RECOSTURADA
ORINGS	NEGATIVO	AUXENTES/DESGASTADOS	08 ANEIS ORINGS COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	—

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL			470 MM
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A	470 MM	470 MM	000 MM
B	470 MM	470 MM	000 MM
C	470 MM	470 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	000 MM	000 MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	NEGATIVO	X	FEITO A COLOCAÇÃO
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

	A	B	C			A	B	C	
1	910,7 cm	899,8 cm	913,1 cm	DIREITO		1	911,4 cm	899,3 cm	913,0 cm ESQUERDO
2	898,0 cm	887,2 cm	900,8 cm	DIREITO		2	898,8 cm	887,6 cm	901,0 cm ESQUERDO
3	892,7 cm	882,1 cm	895,2 cm	DIREITO		3	893,2 cm	882,2 cm	895,0 cm ESQUERDO
4	894,5 cm	884,3 cm	896,9 cm	DIREITO		4	895,1 cm	884,4 cm	896,7 cm ESQUERDO
5	886,2 cm	879,6 cm	887,2 cm	DIREITO		5	887,0 cm	880,1 cm	887,9 cm ESQUERDO
6	870,7 cm	863,5 cm	871,5 cm	DIREITO		6	871,3 cm	864,1 cm	872,2 cm ESQUERDO
7	861,4 cm	855,2 cm	861,8 cm	DIREITO		7	862,1 cm	855,9 cm	862,4 cm ESQUERDO
8	861,6 cm	855,3 cm	860,7 cm	DIREITO		8	861,9 cm	855,7 cm	861,5 cm ESQUERDO
9	848,3 cm	843,8 cm	848,6 cm	DIREITO		9	848,7 cm	844,4 cm	848,8 cm ESQUERDO
10	831,6 cm	827,9 cm	831,9 cm	DIREITO		10	832,0 cm	828,5 cm	832,4 cm ESQUERDO
11	820,3 cm	817,2 cm	820,4 cm	DIREITO		11	820,5 cm	817,4 cm	819,9 cm ESQUERDO
12	811,2 cm	807,9 cm	810,1 cm	DIREITO		12	811,6 cm	808,0 cm	809,8 cm ESQUERDO
13	813,4 cm			DIREITO		13	813,9 cm		ESQUERDO

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm, NÃO NECESSITANDO DE CARGA PARA A CORREÇÃO/SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 16 de dezembro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seu equipamento após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

