

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016  
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077  
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br  
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.  
Campo Grande - Rio de Janeiro  
CEP 23093-300

[www.autorizadadoparapente.com.br](http://www.autorizadadoparapente.com.br)

LAUDO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO ( X ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

**NOME:** GERALDO SCHINEIDER MATOS

**TELEFONE:** (21) 99622-1094

**E-MAIL:** XXXXXXXXXXXXXXXXX

**ENDEREÇO:** RUA PROFESSOR LARA VILELA Nº 185/605.

## DADOS DO EQUIPAMENTO

**FABRICANTE:** GIN PARAGLIDERS

**TIPO/MODELO:** GTO 2

**DATA DE FABRICAÇÃO:** 2015

**Nº DE SÉRIE:** BE04K6900261P

**TAMANHO:** S 80 A 95 kg

**COR:** BRANCO, VERMELHO E VERDE.

**DATA DE INSPEÇÃO:** 22/12/2021

**PROXIMA INSPEÇÃO:** 22/12/2022 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

## VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 175 s	ESQUERDO 396 s
PORO TEST SKF	CENTRO 125 s	CENTRO 495 s
	DIREITO 198 s	DIREITO 401 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

**OBS:** Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	–
INTRADORSO	POSITIVO	OK	03 RIPSTOPS COLOCADOS
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	–
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	–
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	–
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	–
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	POSITIVO	Ok	
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	–

## VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

### LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM ( ) NÃO ( x )

CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

### TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO ( x )

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

### MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL		510 MM	
ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA	
A	510 MM	510 MM	000 MM
B	510 MM	510 MM	000 MM
C	510 MM	510 MM	000 MM
TOLERÂNCIA DE 30 MM		DIR / ESQ.	
DIFERENÇA MÁXIMA			
000 MM		000 MM	



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

## TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

1	800,8 cm	798,8 cm	815,5 cm	821,7 cm	DIREITO	1	800,0 cm	798,7 cm	815,7 cm	821,7 cm	ESQUERDO		
2	797,1 cm	795,2 cm	806,5 cm	813,7 cm	820,2 cm	DIREITO	2	796,4 cm	795,0 cm	806,6 cm	813,2 cm	819,8 cm	ESQUERDO
3	793,8 cm	791,9 cm	807,4 cm	811,4 cm	806,5 cm	DIREITO	3	793,2 cm	791,9 cm	807,6 cm	810,9 cm	805,9 cm	ESQUERDO
4	795,8 cm	794,0 cm	804,9 cm	815,3 cm	801,9 cm	DIREITO	4	795,4 cm	793,9 cm	804,9 cm	815,1 cm	801,3 cm	ESQUERDO
5	788,9 cm	786,4 cm	802,3 cm	807,7 cm	800,7 cm	DIREITO	5	789,0 cm	786,0 cm	802,3 cm	806,9 cm	800,7 cm	ESQUERDO
6	784,7 cm	782,1 cm	802,1 cm	798,8 cm	792,4 cm	DIREITO	6	784,9 cm	782,0 cm	802,1 cm	798,8 cm	792,1 cm	ESQUERDO
7	779,4 cm	776,3 cm	809,7 cm	793,9 cm		DIREITO	7	779,1 cm	776,1 cm	809,6 cm	793,9 cm		ESQUERDO
8	780,7 cm	777,7 cm	802,0 cm	795,1 cm		DIREITO	8	780,8 cm	777,5 cm	801,8 cm	794,7 cm		ESQUERDO
9	770,0 cm	768,0 cm	792,9 cm	777,7 cm		DIREITO	9	769,6 cm	768,3 cm	792,7 cm	777,4 cm		ESQUERDO
10	763,8 cm	761,2 cm	793,2 cm	769,5 cm		DIREITO	10	763,6 cm	761,4 cm	793,2 cm	769,2 cm		ESQUERDO
11	751,2 cm	749,4 cm	788,4 cm			DIREITO	11	750,8 cm	749,8 cm	788,9 cm			ESQUERDO
12	750,1 cm	749,8 cm	785,2 cm			DIREITO	12	749,6 cm	749,9 cm	785,4 cm			ESQUERDO
13	738,1 cm	737,4 cm	791,6 cm			DIREITO	13	737,8 cm	737,7 cm	791,6 cm			ESQUERDO
14	736,4 cm	735,2 cm	772,9 cm			DIREITO	14	735,7 cm	735,5 cm	773,6 cm			ESQUERDO
15	713,6 cm	710,5 cm	766,3 cm			DIREITO	15	713,8 cm	710,6 cm	767,2 cm			ESQUERDO
16	707,4 cm	706,9 cm	765,2 cm			DIREITO	16	707,9 cm	706,3 cm	766,1 cm			ESQUERDO
17		756,1 cm				DIREITO	17		757,2 cm				ESQUERDO
18		741,4 cm				DIREITO	18		742,0 cm				ESQUERDO
19		738,9 cm				DIREITO	19		739,4 cm				ESQUERDO
20		714,8 cm				DIREITO	20		715,1 cm				ESQUERDO
21		710,7 cm				DIREITO	21		711,2 cm				ESQUERDO

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm NÃO NECESSITANDO DE CARGA PARA A CORREÇÃO E SIMETRIA DAS MESMAS.

## PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## OBSERVAÇÕES GERAIS

**Data da emissão do laudo:** 22 de dezembro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.

**Realizado por:** Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018  
(Lei Geral de Proteção de Dados).

**Site:** [www.autorizadoparapente.com.br](http://www.autorizadoparapente.com.br) **e-mail:** [contato@autorizadoparapente.com.br](mailto:contato@autorizadoparapente.com.br)

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seu equipamento após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

