

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA

TELEFONE: (21) 96511 9046

E-MAIL: vivendonasalturas@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GUIMARÃES NEVES N° 65.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: BGD PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: DUAL 2

DATA DE FABRICAÇÃO: 2018

Nº DE SÉRIE: BGO642242A

TAMANHO: SIZE 42 M 120 A 220 kg

COR: MESCLADO.

DATA DE INSPEÇÃO: 13/01/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 13/02/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 273 s	ESQUERDO 320 s
POROTEST SKF	CENTRO 78 s	CENTRO 45 s
	DIREITO 111 s	DIREITO 70 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	--
INTRADORSO	POSITIVO	OK	--
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	--
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	--
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	--
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	--
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	--
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	--
ORINGS	POSITIVO	--	--
OBSERVAÇÕES EXTRAS	--	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	03 RIPSTOPS INSTALADOS, EM AMBOS OS LADOS.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
OK	OK

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL		355 MM	
ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA	
A	365 MM	365 MM	000 MM
A1	364 MM	365 MM	001 MM
B	367 MM	365 MM	002 MM
C	369 MM	367 MM	002 MM
D	369 MM	365 MM	004 MM
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA			
30 MM	30 MM		



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)

FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS


DIREITO							ESQUERDO						
	A	B	C	D	E	K		A	B	C	D	E	K
1	821,5 cm	820,2 cm	824,8 cm	839,0 cm	900,6 cm	898,4 cm	1	821,3 cm	820,7 cm	825,1 cm	839,7 cm	901,6 cm	900,0 cm
2	829,8 cm	825,2 cm	838,8 cm	880,1 cm	909,3 cm	908,5 cm	2	829,6 cm	826,0 cm	839,3 cm	880,9 cm	910,0 cm	910,5 cm
3	843,2 cm	835,4 cm	871,2 cm	877,9 cm	932,0 cm	915,8 cm	3	842,7 cm	835,9 cm	872,3 cm	879,6 cm	933,7 cm	918,2 cm
4	862,7 cm	864,8 cm	869,9 cm	883,6 cm	928,3 cm	924,1 cm	4	862,3 cm	864,8 cm	870,5 cm	884,7 cm	929,9 cm	926,0 cm
5	861,5 cm	861,6 cm	873,7 cm	892,7 cm	919,8 cm	933,0 cm	5	860,9 cm	861,9 cm	874,2 cm	893,8 cm	921,7 cm	934,0 cm
6	868,0 cm	865,6 cm	881,0 cm	901,7 cm	921,4 cm	935,9 cm	6	867,9 cm	865,7 cm	882,0 cm	902,8 cm	922,4 cm	937,0 cm
7	879,4 cm	875,2 cm	883,4 cm	924,7 cm	931,6 cm	947,6 cm	7	879,3 cm	875,6 cm	884,2 cm	926,1 cm	933,1 cm	949,1 cm
8	880,5 cm	875,8 cm	893,2 cm	918,7 cm	939,4 cm	963,3 cm	8	880,1 cm	876,3 cm	894,2 cm	920,0 cm	940,9 cm	965,2 cm
9	890,0 cm	884,8 cm	902,1 cm	913,9 cm	941,1 cm	972,8 cm	9	889,6 cm	885,0 cm	903,0 cm	915,0 cm	942,2 cm	975,3 cm
10	903,7 cm	894,5 cm	899,6 cm	914,8 cm	936,0 cm	979,4 cm	10	903,6 cm	896,0 cm	899,8 cm	915,8 cm	937,1 cm	982,0 cm
11	903,1 cm	893,6 cm	902,0 cm	923,2 cm	939,7 cm		11	902,9 cm	894,9 cm	902,4 cm	924,7 cm	941,1 cm	
12	908,6 cm	899,0 cm	910,0 cm	931,4 cm	947,8 cm		12	908,5 cm	899,7 cm	910,5 cm	932,7 cm	948,8 cm	
13	913,2 cm	903,6 cm	913,2 cm	933,4 cm			13	913,1 cm	904,3 cm	913,7 cm	934,3 cm		
14	919,5 cm	906,8 cm	909,2 cm	927,3 cm			14	919,6 cm	907,6 cm	910,2 cm	928,6 cm		
15	917,6 cm	905,2 cm	913,2 cm	931,2 cm			15	917,5 cm	906,0 cm	914,0 cm	932,1 cm		
16	920,4 cm	909,2 cm	921,5 cm	940,2 cm			16	920,4 cm	910,0 cm	922,5 cm	940,9 cm		
17	926,5 cm	916,7 cm					17	926,8 cm	917,2 cm				

TRIMAGENS E CORREÇÕES FEITAS EM TODO LADO DIREITO.

CARGA	LOOPING
C3 D13	D3 17MM
C6 D14	D7 14MM
C8 D15	D8 13MM
C9 E1	D11 15MM
C14 E6	E3 17MM
C16 E9	E4 16MM
D4 E10	E5 19MM
D5 E12	E7 15MM
D6	E8 15MM
D9	
D10	
D12	

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS AS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm, NÃO NECESSITANDO DE CARGA PARA A CORREÇÃO/SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 13 de Janeiro de 2022; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

