

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: JOSÉ CARLOS ALVES DE MELO CARVALHO

TELEFONE: (21) 96433 6407

E-MAIL: macmellobia@gmail.com

ENDEREÇO: RUA MARIA DO CARMO N° 117, AP 303, PENHA CIRCULAR.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SKYWALK PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: JOINT 3

DATA DE FABRICAÇÃO: 2014

N° DE SÉRIE: SGJ03OMBU331454486

TAMANHO: SIZE M 130 A 225 kg

COR: CINZA, AZUL, LARANJA E BRANCO

DATA DE INSPEÇÃO: 21/01/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 21/01/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 145 s	ESQUERDO 23 s
POROTEST SKF	CENTRO 434 s	CENTRO 22 s
	DIREITO 579 s	DIREITO 27 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	4 FUROS ENCONTRADOS	RIPSTOP COLADO EM AMBOS OS LADOS
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	—
ORINGS	POSITIVO	—	—
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	TECIDO COR AMARELO E AZUL COM REGISTROS DE POROSIDADE 11 SEGUNDOS, CORRESPONDENTES A 20% DA ÁREA DO PARAPENTE, NÃO INTERFERINDO NO DESEMPENHO DO MESMO.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
OK	OK

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES			
MEDIDA ORIGINAL			370 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A	370 MM	371 MM	000 MM
A1	370 MM	371 MM	001 MM
B	370 MM	370 MM	002 MM
C	370 MM	372 MM	002 MM
D	370 MM	372 MM	002 MM
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA			
	30 MM	30 MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

	A	A1	B	C	D	BRAKE			A	A1	B	C	D	BRAKE
1	9108	7902	8990	9004	9124	9596		1	9109	7902	8988	9003	9121	9594
2	9025	7888	8907	8922	9040	9392		2	9029	7888	8904	8920	9041	9394
3	9003	7925	8882	8897	9018	9184		3	9003	7920	8878	8898	9018	9180
4	8978	7785	8861	8877	9000	9101		4	8981	7788	8857	8877	8997	9097
5	8950	7811	8835	8852	8974	8919		5	8952	7809	8829	8853	8969	8910
6	8980	7888	8867	8881	9006	8766		6	8982	7882	8861	8883	9001	8765
7	8920		8815	8830	8955	8673		7	8924		8817	8828	8949	8674
8	8832		8735	8754	8872	8684		8	8836		8735	8752	8868	8680
9	8805		8712	8727	8849	8448		9	8808		8713	8727	8845	8441
10	8790		8704	8722	8838	8316		10	8789		8702	8720	8832	8319
11	8650		8578	8604	8706	8169		11	8654		8577	8596	8696	8179
12	8503		8445	8470	8566	8106		12	8505		8442	8461	8560	8109
13	8295		8257	8276	8360			13	8297		8254	8268	8351	
14	8211		8174	8182	8253			14	8210		8169	8179	8243	

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm. REALIZADO CARGA DE 12 KG PARA A CORREÇÃO/SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 13 de Janeiro de 2022; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

