

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: MARCIO REIS CAMARGO

TELEFONE: (21) 96489 8250

E-MAIL: @gmail.com

ENDEREÇO: RUA DO ATALHO Nº 63 FUNDOS; BAIRRO: ACAMPAMENTO; NOVA MANGARATIBA.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SKYWALK PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: CHILI 3

DATA DE FABRICAÇÃO: 2015

Nº DE SÉRIE: SGCH3OSBL521450228

TAMANHO: S 80 A 100 kg

COR: AZUL, PRETO E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 05/01/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 05/01/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 930 s	ESQUERDO 964 s
PORO TEST SKF	CENTRO 366 s	CENTRO 858 s
	DIREITO 793 s	DIREITO 1007 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	—
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	—
ORINGS	NEGATIVO	AUXENTES/DESGASTADOS	08 ANEIS ORINGS COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	—

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM (x) NÃO ()	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
A1 DIR	LINHA PRINCIPAL POÍDA COLOCADA NOVA
A2 DIR	LINHA PRINCIPAL POÍDA COLOCADA NOVA

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO
OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.				

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES			
MEDIDA ORIGINAL			495 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A1	495 MM	495 MM	000 MM
A2	495 MM	495 MM	000 MM
B	495 MM	495 MM	000 MM
C	495 MM	495 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	000 MM	000 MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

	A	B	C	BR	ESTAB	DIREITO		A	B	C	BR	ESTAB	ESQUERDO
1	764,1 cm	757,2 cm	764,7 cm		548,2 cm	DIREITO		1	764,7 cm	757,4 cm	765,6 cm	548,4 cm	ESQUERDO
2	756,5 cm	749,4 cm	757,4 cm	762,3 cm		DIREITO		2	757,2 cm	749,7 cm	758,2 cm	762,3 cm	ESQUERDO
3	753,2 cm	745,7 cm	754,1 cm	772,9 cm		DIREITO		3	753,5 cm	746,4 cm	754,4 cm	772,9 cm	ESQUERDO
4	756,3 cm	749,3 cm	757,6 cm	782,1 cm		DIREITO		4	756,9 cm	749,8 cm	758,3 cm	781,9 cm	ESQUERDO
5	750,4 cm	744,4 cm	754,9 cm	795,1 cm		DIREITO		5	751,1 cm	744,3 cm	754,8 cm	795,9 cm	ESQUERDO
6	746,4 cm	740,6 cm	751,0 cm	792,5 cm		DIREITO		6	747,0 cm	740,6 cm	750,9 cm	793,0 cm	ESQUERDO
7	737,0 cm	731,4 cm	740,3 cm	813,7 cm		DIREITO		7	737,9 cm	731,3 cm	740,5 cm	814,5 cm	ESQUERDO
8	734,2 cm	728,9 cm	737,9 cm			DIREITO		8	735,2 cm	729,0 cm	737,8 cm		ESQUERDO
9	730,9 cm	724,6 cm	732,5 cm			DIREITO		9	731,1 cm	724,9 cm	732,6 cm		ESQUERDO
10	730,6 cm	724,6 cm	732,3 cm			DIREITO		10	731,2 cm	725,0 cm	732,5 cm		ESQUERDO

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm, NÃO NECESSITANDO DE CARGA PARA A CORREÇÃO/SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 05 de janeiro de 2022; válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seu equipamento após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

