

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral Nº 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO () ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME LEANDRO DA SILVA

TELEFONE: (11) 96298- 8589/(11) 948589308

E-MAIL: @gmail.com

ENDEREÇO: RUA ALBINO LINS Nº 13 CASA 04 BAIRRO: VILA RÉ SP.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: HERCULES 2 380

DATA DE FABRICAÇÃO: 2021

Nº DE SÉRIE: B201DF03741E

TAMANHO: 180 A 380 KG

COR: PRETO, CINZA E VERMELHO.

DATA DE INSPEÇÃO: 10/01/2022 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 10/01/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS	RESULTADO
	ESQUERDO	600	OK
	CENTRO	600	OK
	DIREITO	600	OK

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 793 s	ESQUERDO 1002 s
PORO TEST SKF	CENTRO 616 s	CENTRO 946 s
	DIREITO 778 s	DIREITO 983 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo		
INTRADORSO	Positivo		
BORDO DE ATAQUE	Positivo		
BORDO DE FUGA	Positivo		
PERFIL INTERNO	Positivo		
BANDAS DIAGONAIS	Positivo		
ANCORAGENS	Positivo		
ROLDANAS	Positivo		
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA, PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	NÃO APRESENTAM PROBLEMAS.
OK	OK

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO
OBS: PRÓXIMA REVISÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.				

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES			
MEDIDA ORIGINAL			000 MM
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A	330 MM	330 MM	0,000MM
B	340 MM	340 MM	0,000MM
C1	340 MM	340 MM	0,000MM
C2	340 MM	340 MM	0,000MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
0,000MM		0,000MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE


AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	NEGATIVO	SERVIÇO REALIZADO
ROLDANAS	POSITIVO		OK
COSTURAS	POSITIVO		OK
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO		OK
MAGNETOS	POSITIVO		OK
MOSQUETINHOS	POSITIVO		OK

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÕES PADRÕES DAS LINHAS
SÓ SÃO REALIZADAS NAS REVISÕES COMPLETAS.

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 10 de janeiro de 2022; válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadoparapente.com.br

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão. Um piloto consciente preza sempre pela segurança!

