

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: LUIS CARLOS CABRAL PEREIRA

TELEFONE: (21) 998127768

E-MAIL: lulavoolivre@gmail.com

ENDEREÇO: RUA XAVIER DAS CONCHAS Nº 18; ENCANTADO RJ.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SKYWALK PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: CAYENNE 3

DATA DE FABRICAÇÃO: 2012

Nº DE SÉRIE: SGCA3LB440951638

TAMANHO: L 95 A 120 kg

COR: VERMELHO, PRETO, BRANCO E CINZA.

DATA DE INSPEÇÃO: 01/01/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 01/01/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 307 s	ESQUERDO 04 s
PORO TEST SKF	CENTRO 69 s	CENTRO 08 s
	DIREITO 274 s	DIREITO 04 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	08 PEQ. FUROS	08 RIPS COLADOS
INTRADORSO	POSITIVO	OK	–
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	–
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	–
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	–
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	–
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	OK
ORINGS	NEGATIVO	Ok	08 ANEIS ORINGS COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	–

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
S DIR.	RE COSTURA LINHA FEITA

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL		505 MM	
ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA	
A	505 MM	505 MM	000 MM
B	505 MM	505 MM	000 MM
C1	505 MM	505 MM	000 MM
C2	505 MM	505 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
000 MM	000 MM		



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

	A	B	C	BR		A	B	C	BR		
1	694,8 cm	695,7 cm	699,2 cm	767,3 cm	DIREITO	1	697,7 cm	698,5 cm	702,3 cm	767,7 cm	ESQUERDO
2	702,2 cm	700,5 cm	706,1 cm	770,8 cm	DIREITO	2	705,0 cm	703,2 cm	709,3 cm	771,0 cm	ESQUERDO
3	726,1 cm	724,4 cm	731,0 cm	773,5 cm	DIREITO	3	726,4 cm	724,6 cm	731,0 cm	772,7 cm	ESQUERDO
4	735,4 cm	733,3 cm	741,0 cm	784,0 cm	DIREITO	4	735,6 cm	733,4 cm	741,2 cm	783,9 cm	ESQUERDO
5	746,5 cm	743,2 cm	751,7 cm	786,6 cm	DIREITO	5	746,3 cm	743,4 cm	752,4 cm	786,6 cm	ESQUERDO
6	758,2 cm	753,8 cm	762,9 cm	790,6 cm	DIREITO	6	758,3 cm	754,0 cm	763,7 cm	790,9 cm	ESQUERDO
7	771,0 cm	766,4 cm	776,3 cm	796,3 cm	DIREITO	7	770,8 cm	766,8 cm	776,1 cm	796,8 cm	ESQUERDO
8	772,9 cm	767,6 cm	777,7 cm	809,8 cm	DIREITO	8	773,0 cm	768,2 cm	778,2 cm	809,8 cm	ESQUERDO
9	778,2 cm	771,9 cm	782,5 cm	816,0 cm	DIREITO	9	778,2 cm	772,1 cm	782,4 cm	816,3 cm	ESQUERDO
10	784,6 cm	777,6 cm	788,6 cm	828,8 cm	DIREITO	10	784,9 cm	778,0 cm	788,5 cm	829,0 cm	ESQUERDO
11	786,5 cm	779,2 cm	792,9 cm	842,2 cm	DIREITO	11	786,8 cm	779,6 cm	793,5 cm	842,8 cm	ESQUERDO
12	786,1 cm	779,4 cm	792,8 cm	864,8 cm	DIREITO	12	786,5 cm	779,8 cm	793,3 cm	864,4 cm	ESQUERDO
13	790,5 cm	782,9 cm	796,8 cm		DIREITO	13	790,5 cm	782,9 cm	797,4 cm		ESQUERDO
14	793,8 cm	786,1 cm	799,7 cm		DIREITO	14	794,1 cm	786,3 cm	800,6 cm		ESQUERDO

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, A LINHA PRINCIPAL DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO, FOI CORRIGIDA, POIS APRESENTAVA DIFERENÇA DE 30mm DO LADO OPOSTO, APÓS CORREÇÃO PERMANECU O TAMANHO PADRÃO DO FABRICANTE, AS DEMAIS LINHAS NÃO ULTRAPASSARAM A DIFERENÇA DE 10 mm, NÃO NECESSITANDO DE CARGA PARA A CORREÇÃO/SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 05 de janeiro de 2022; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seu equipamento após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

