

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral Nº 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: SÉRGIO AYRES BARRETO

TELEFONE: (21) 996427 8550

E-MAIL: sergiobarreto01@gmail.com.br

ENDEREÇO: RUA TIBAGI Nº 13 BAIRRO SARAPUI DUQUE DE CAXIAS RJ.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: ELLUS FIVE

DATA DE FABRICAÇÃO: 2014

Nº DE SÉRIE: 17366

TAMANHO: 95/110 Kg TAMANHO L

COR: PRETO, AZUL E AMARELO.

DATA DE INSPEÇÃO: 25/01/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 25/01/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 155 s	ESQUERDO 187 s
PORO TEST SKF	CENTRO 190 s	CENTRO 352 s
	DIREITO 132 s	DIREITO 320 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	Positivo		—
INTRADORSO	Positivo	OK	—
BORDO DE ATAQUE	Positivo	Ok	—
BORDO DE FUGA	Positivo	Ok	—
PERFIL INTERNO	Positivo	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	Positivo	Ok	—
ANCORAGENS	Positivo	Ok	—
ROLDANAS	Positivo	Lubrificadas	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	Positivo	Ok	—
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	Realizada a limpeza interna para retirada de resíduos.	—

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES			
MEDIDA ORIGINAL			525 MM
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A	525 MM	525 MM	000 MM
B	525 MM	525 MM	000 MM
C	525 MM	525 MM	000 MM
D	525 MM	525 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
000 MM		000 MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE


AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

A	B	C	D			A	B	C	D	
709,4 cm	709,3 cm	710,4 cm	716,3 cm	Direito	1	Esquerdo	709,6 cm	709,1 cm	710,4 cm	716,2 cm
722,5 cm	720,3 cm	723,8 cm		Direito	2	Esquerdo	723,0 cm	720,2 cm	723,8 cm	
743,7 cm	742,5 cm	745,7 cm	750,1 cm	Direito	3	Esquerdo	743,3 cm	743,4 cm	745,7 cm	749,9 cm
751,9 cm	750,0 cm	754,0 cm	759,4 cm	Direito	4	Esquerdo	751,4 cm	750,3 cm	754,7 cm	759,5 cm
759,5 cm	756,9 cm	762,1 cm	769,2 cm	Direito	5	Esquerdo	759,2 cm	757,2 cm	762,3 cm	769,3 cm
767,9 cm	764,5 cm	770,0 cm	778,0 cm	Direito	6	Esquerdo	768,2 cm	764,6 cm	770,6 cm	778,1 cm
771,4 cm	767,3 cm	773,5 cm	783,1 cm	Direito	7	Esquerdo	771,0 cm	767,2 cm	773,2 cm	782,6 cm
768,3 cm	763,4 cm	770,1 cm	780,8 cm	Direito	8	Esquerdo	767,9 cm	763,4 cm	770,1 cm	780,9 cm
769,8 cm	764,4 cm	772,0 cm	783,3 cm	Direito	9	Esquerdo	769,7 cm	764,9 cm	771,9 cm	783,0 cm
776,2 cm	770,4 cm	777,8 cm	789,5 cm	Direito	10	Esquerdo	776,1 cm	770,6 cm	777,6 cm	789,5 cm
778,6 cm	772,3 cm	779,7 cm	792,0 cm	Direito	11	Esquerdo	778,1 cm	772,2 cm	780,3 cm	792,3 cm
775,3 cm	768,4 cm	776,3 cm	789,1 cm	Direito	12	Esquerdo	775,3 cm	768,7 cm	776,8 cm	789,7 cm
777,8 cm	770,6 cm	778,8 cm	791,9 cm	Direito	13	Esquerdo	777,6 cm	770,7 cm	779,4 cm	792,1 cm
785,6 cm	779,0 cm	786,5 cm	799,1 cm	Direito	14	Esquerdo	785,3 cm	778,8 cm	787,3 cm	799,4 cm

AS LINHAS MEDIDAS, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO PASSANDO DOS 10 mm O TOLERÁVEL PERMITIDO, PERMANECENDO SIMÉTRICAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 25 de janeiro de 2022; válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

