

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ROGERIO VINICIUS CARDOSO

TELEFONE: (21) 99393 4346

E-MAIL: rogerioviniciuscardsoso@gmail.com

ENDEREÇO: RUA SEVERINO FERREIRA DA COSTA Nº 206.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: ELLUS FIVE

DATA DE FABRICAÇÃO: 2016

Nº DE SÉRIE: 18792

TAMANHO: XL 105 A 125 kg

COR: AZUL, PRETO E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 10/01/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 10/01/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 625 s	ESQUERDO 1536 s
PORO TEST SKF	CENTRO 619 s	CENTRO 1135 s
	DIREITO 499 s	DIREITO 1158 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	—
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	—
ORINGS	NEGATIVO	—	—
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	—

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
X	
X	
X	
X	
X	
X	

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES			
MEDIDA ORIGINAL			480 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A	480 MM	480 MM	000 MM
B	480 MM	480 MM	000 MM
C	480 MM	480 MM	000 MM
D	480 MM	480 MM	000 MM
DIFERENÇA MÁXIMA			
	000 MM	000 MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AValiação DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS												
	A	B	C	D	F		A	B	C	D	F	
1	737,4 cm	737,3 cm	738,8 cm	744,5 cm	770,6 cm		1	737,2 cm	736,9 CM	738,8 CM	744,7 CM	770,2 cm
2	751,0 cm	748,4 cm	752,2 cm	779,3 cm	772,0 cm		2	750,9 cm	748,2 CM	752,4 CM	779,6 CM	772,0 cm
3	772,4 cm	771,4 cm	774,9 cm	789,1 cm	776,8 cm		3	772,3 cm	771,0 CM	774,7 CM	789,2 CM	776,8 cm
4	780,8 cm	779,0 cm	783,6 cm	799,0 cm	779,9 cm		4	781,3 CM	779,0 CM	783,9 CM	799,3 CM	779,5 cm
5	788,9 cm	786,1 cm	791,6 cm	807,9 cm	778,2 cm		5	789,5 CM	785,9 CM	791,8 CM	808,3 CM	778,2 cm
6	797,8 cm	793,8 cm	799,9 cm	813,5 cm	780,0 cm		6	798,3 CM	794,2 CM	800,5 CM	813,0 CM	780,0 cm
7	801,1 cm	796,9 cm	803,7 cm	811,3 cm	787,8 cm		7	801,0 CM	797,1 CM	803,5 CM	811,5 CM	787,2 cm
8	798,0 cm	793,0 cm	800,2 cm	813,9 cm	797,0 cm		8	798,2 CM	793,0 CM	800,1 CM	813,7 CM	797,0 cm
9	799,5 cm	794,2 cm	801,7 cm	819,9 cm	803,7 cm		9	799,8 CM	794,4 CM	801,6 CM	820,1 CM	803,2 cm
10	805,9 cm	800,0 cm	807,8 cm	822,8 cm			10	806,1 CM	800,3 CM	808,1 CM	823,1 CM	
11	808,7 cm	802,2 cm	810,2 cm	820,0 cm			11	808,6 CM	802,2 CM	810,3 CM	820,3 CM	
12	805,2 cm	798,4 cm	806,5 cm	822,0 cm			12	805,2 CM	798,6 CM	806,8 CM	822,6 CM	
13	807,8 cm	800,5 cm	808,2 cm	829,7 cm			13	807,5 CM	800,5 CM	809,0 CM	829,9 CM	
14	815,7 cm	808,3 cm	816,5 cm				14	815,9 CM	808,9 CM	817,2 CM		

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm, NÃO NECESSITANDO DE CARGA PARA A CORREÇÃO/SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 10 de Janeiro de 2021; válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seu equipamento após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

