

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: GERALDO SCHNEIDER MATOS

TELEFONE: (21) 99622-1094

E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR LARA VILELA Nº 185/605.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: OZONE PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: MANTRA 7

DATA DE FABRICAÇÃO: 2020

Nº DE SÉRIE: LM7MS – V45D – 048

TAMANHO: 75 A 95 kg

COR: LARANJA, AMARELO, BRANCO E VERMELHO.

DATA DE INSPEÇÃO: 29/01/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 29/01/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	+ 600
	CENTRO	+ 600
	DIREITO	+ 600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 973 s	ESQUERDO 118 s
PORO TEST SKF	CENTRO 494 s	CENTRO 127 s
	DIREITO 892 s	DIREITO 111 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	Positivo/Negativo	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	—
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	LUBRIFICAÇÃO
ORINGS	POSITIVO	Ok	
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	—

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
X	X

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL			551 MM
ESQUERDO		DIREITO	DIFERENÇA
A	551 MM	551 MM	000 MM
A1	551 MM	551 MM	000 MM
B	554 MM	554,3 MM	001 MM
C	553 MM	553,2 MM	001 MM
TOLERÂNCIA DE 30 MM		DIR / ESQ.	
DIFERENÇA MÁXIMA			
000 MM		000 MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

	A	B	C	STAB	BRAKES		A	B	C	STAB	BRAKES	
1	730,6 cm	725,9 cm	736,5 cm	648,2 cm	785,4 cm		1	730,6 cm	726,2 cm	737,0 cm	647,7 cm	785,7 cm
2	721,7 cm	717,6 cm	732,6 cm	652,7 cm	753,9 cm		2	721,7 cm	717,3 cm	733,1 cm	652,2 cm	753,5 cm
3	718,4 cm	714,2 cm	725,4 cm		733,7 cm		3	718,6 cm	714,8 cm	726,3 cm		733,8 cm
4	721,3 cm	717,5 cm	722,7 cm		726,4 cm		4	721,4 cm	717,4 cm	723,4 cm		726,6 cm
5	713,2 cm	709,8 cm	722,3 cm		711,4 cm		5	712,3 cm	709,2 cm	723,0 cm		711,3 cm
6	701,3 cm	698,1 cm	718,4 cm		691,5 cm		6	700,5 cm	697,7 cm	718,9 cm		691,4 cm
7	695,0 cm	692,2 cm	714,8 cm		686,8 cm		7	694,6 cm	692,0 cm	715,2 cm		686,6 cm
8	696,2 cm	693,8 cm	704,0 cm		697,6 cm		8	695,8 cm	693,8 cm	704,4 cm		697,4 cm
9	677,0 cm	677,0 cm	697,9 cm		687,7 cm		9	676,3 cm	677,1 cm	698,3 cm		687,7 cm
10	667,7 cm	668,4 cm	697,4 cm		688,3 cm		10	667,3 cm	668,5 cm	697,7 cm		688,7 cm
11	662,7 cm	664,1 cm	687,2 cm		689,4 cm		11	662,3 cm	664,3 cm	687,8 cm		689,7 cm
12	650,5 cm	653,3 cm	683,2 cm		707,1 cm		12	650,1 cm	652,8 cm	683,9 cm		707,6 cm
13	646,8 cm	652,1 cm	673,9 cm				13	646,6 cm	651,8 cm	674,8 cm		
14			668,6 cm				14			669,0 cm		

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm NÃO NECESSITANDO DE CARGA PARA CORREÇÕES OU SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS	
Data da emissão do laudo: 29 de janeiro de 2022; válido por um ano ou 100 horas.	
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro	
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).	
Site: www.autorizadadoparapente.com.br	e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seu equipamento após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

