

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ALEXANDRE LIMA

TELEFONE: (21) 96461 9579

E-MAIL:

ENDEREÇO: AVENIDA DE SANTA CRUZ 10.085; SANTÍSSIMO RIO DE JANEIRO.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: ELLUS FIVE

DATA DE FABRICAÇÃO: 2014

Nº DE SÉRIE: 16981

TAMANHO: 95 A 110 kg

COR: CINZA, LARANJA E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 01/02/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 01/02/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 78 s	ESQUERDO 199 s
POROTEST SKF	CENTRO 34 s	CENTRO 211 s
	DIREITO 67 s	DIREITO 246 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	--
INTRADORSO	POSITIVO	OK	--
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	--
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	--
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	--
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	--
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	--
ROLDANAS	POSITIVO	LUBRIFICADAS	--
ORINGS	POSITIVO	ANEIS DE VEDAÇÕES RESSECADOS	COLOCAÇÃO DE 08 NOVOS ORINGS.
OBSERVAÇÕES EXTRAS	--	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	--

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE. ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
OK	OK

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES

MEDIDA ORIGINAL		525 MM	
ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA	
A	525 MM	525 MM	000 MM
B	525 MM	527 MM	002 MM
C	525 MM	527 MM	002 MM
D	525 MM	52,9 MM	004 MM
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA			
	30 MM	30 MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM E CORREÇÕES DE LINHAS

	A	B	C	D	F	DIREITO		A	B	C	D	F	ESQUERDO	
1	709,3 cm	708,9 cm	710,2 cm	716,2 cm	790,8 cm	DIREITO		1	709,9 cm	709,4 cm	710,7 cm	716,7 cm	790,7 cm	ESQUERDO
2	722,5 cm	720,0 cm	723,4 cm	750,1 cm	792,4 cm	DIREITO		2	723,1 cm	720,3 cm	724,1 cm	749,7 cm	792,5 cm	ESQUERDO
3	743,7 cm	742,5 cm	745,5 cm	759,0 cm	797,2 cm	DIREITO		3	743,7 cm	743,0 cm	745,4 cm	759,5 cm	797,7 cm	ESQUERDO
4	751,9 cm	750,0 cm	753,7 cm	768,8 cm	800,1 cm	DIREITO		4	752,3 cm	750,5 cm	754,4 cm	769,1 cm	800,3 cm	ESQUERDO
5	759,8 cm	757,0 cm	761,6 cm	777,8 cm	799,0 cm	DIREITO		5	760,0 cm	757,4 cm	761,6 cm	778,1 cm	798,7 cm	ESQUERDO
6	768,1 cm	764,2 cm	769,4 cm	783,3 cm	800,9 cm	DIREITO		6	768,4 cm	765,3 cm	770,1 cm	782,8 cm	800,9 cm	ESQUERDO
7	771,7 cm	767,5 cm	773,2 cm	781,0 cm	807,6 cm	DIREITO		7	771,6 cm	767,7 cm	773,2 cm	780,8 cm	808,1 cm	ESQUERDO
8	768,4 cm	763,3 cm	769,6 cm	782,9 cm	819,0 cm	DIREITO		8	768,7 cm	764,0 cm	770,3 cm	783,2 cm	818,3 cm	ESQUERDO
9	770,3 cm	764,5 cm	771,4 cm	789,1 cm	824,9 cm	DIREITO		9	770,2 cm	765,1 cm	771,9 cm	789,6 cm	824,7 cm	ESQUERDO
10	776,6 cm	770,2 cm	777,1 cm	791,9 cm		DIREITO		10	776,9 cm	771,2 cm	777,9 cm	792,0 cm		ESQUERDO
11	779,2 cm	772,6 cm	779,2 cm	789,5 cm		DIREITO		11	778,8 cm	773,4 cm	779,8 cm	789,6 cm		ESQUERDO
12	775,8 cm	768,7 cm	776,4 cm	791,3 cm		DIREITO		12	775,7 cm	769,3 cm	776,9 cm	792,0 cm		ESQUERDO
13	778,1 cm	770,8 cm	778,7 cm	798,6 cm		DIREITO		13	778,1 cm	771,3 cm	779,1 cm	799,4 cm		ESQUERDO
14	786,0 cm	778,7 cm	786,2 cm			DIREITO		14	786,1 cm	779,3 cm	787,1 cm			ESQUERDO
15						DIREITO		15						ESQUERDO

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm, NÃO NECESSITANDO DE CARGA PARA A CORREÇÃO/SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 01 de fevereiro de 2022; válido por um ano ou 100 horas.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

