

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

LAUDO SIMPLES (X) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / LAUDO COMPLETO () ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: WANDERLEY MEDEIROS DA COSTA

TELEFONE: (21) 9648 – 35702

E-MAIL: marcenariaartdeley@yahoo.com.br

ENDEREÇO: AV NAZARÉ 112 RICARDO DE ALBUQUERQUE N° 65.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SKYWALK PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: CAYENNE 4

DATA DE FABRICAÇÃO: 2013

Nº DE SÉRIE: SGCA4SG 3312 54219

TAMANHO: 75 A 100 kg

COR: VERDE, PRETO E BRANCO

DATA DE INSPEÇÃO: 02/01/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 02/02/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	600
	CENTRO	600
	DIREITO	600

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

POROSIDADE	EXTRADORSO	INTRADORSO
	ESQUERDO 105 s	ESQUERDO 48 s
POROTEST SKF	CENTRO 224 s	CENTRO 82 s
	DIREITO 177 s	DIREITO 73 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	—
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	TRAVADAS	DESTRAVADAS E LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES	08 COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
10	LINHAS PRINCIPAIS TROCADAS.
01	LINHA SUPERIOR COLOCADA.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)				
CÓDIGO	MEDIDA	TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	RESULTADO
OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.				

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES			
MEDIDA ORIGINAL			500 MM
	ESQUERDO	DIREITO	DIFERENÇA
A	500 MM	500 MM	000 MM
A1	500 MM	501 MM	001 MM
B	500 MM	502 MM	002 MM
C	500 MM	502 MM	002 MM
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA			
	30 MM	30 MM	



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)


FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

TRIMAGEM CORREÇÕES DE LINHAS E MEDIDA DAS LINHAS

	A	B	C			A	B	C	
1	750,8 cm	748,1 cm	757,4 cm	DIREITO		1	750,9 cm	749,3 cm	757,0 cm ESQUERD
2	739,1 cm	737,7 cm	745,7 cm	DIREITO		2	739,3 cm	738,3 cm	745,7 cm ESQUERD
3	735,7 cm	735,5 cm	741,7 cm	DIREITO		3	736,0 cm	735,4 cm	742,2 cm ESQUERD
4	738,0 cm	738,9 cm	744,7 cm	DIREITO		4	738,4 cm	738,8 cm	744,9 cm ESQUERD
5	726,4 cm	738,1 cm	727,7 cm	DIREITO		5	725,9 cm	727,4 cm	727,3 cm ESQUERD
6	715,1 cm	714,9 cm	717,8 cm	DIREITO		6	715,4 cm	714,6 cm	718,0 cm ESQUERD
7	702,4 cm	702,4 cm	732,0 cm	DIREITO		7	702,5 cm	703,2 cm	731,8 cm ESQUERD
8	695,1 cm	695,6 cm	693,2 cm	DIREITO		8	695,6 cm	694,9 cm	694,1 cm ESQUERD

TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, PRINCIPALMENTE AS LINHAS SUBSTITUIDAS E ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE, ALGUMAS APRESENTANDO POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO A DIFERENÇA DE 10 mm, NÃO NECESSITANDO DE LOOPING PARA A CORREÇÃO/SIMETRIA DAS MESMAS.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

Data da emissão do laudo: 02 de Fevereiro de 2022; válido por um ano ou 100 horas.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança!

