



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ARTUR MOREIRA DA SILVA JUNIOR

TELEFONE: (61) 8200 – 0812 E-MAIL: artrdas@yahoo.com.br

ENDEREÇO: AV. BRASIL VILA MIGUEL; ANÁPOLIS - GO.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS TIPO/MODELO: ATMUS ONE L

ANO: 2015 **№ DE SÉRIE**: 18000

TAMANHO: 90 a 110 KG **COR:** VERMELHO, PRETO E AMARELO.

DATA DE INSPEÇÃO: 28/03/2022 PROXIMA INSPEÇÃO: 28/03/2023 OU APÓS 100 HORAS

EXTRADORSO INTRADORSO (600 Gr) **RESULTADO** RESISTÊNCIA DO TECIDO **ESQUERDO ESQUERDO** 600 OK (BETSOMETER) **CENTRO** CENTRO 600 OK DIREITO **DIREITO** 600 ОК

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

POROSIDADE	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO	MÉDIA	
EXTRADORSO	52 s	188 s	62 s	158 s	50 s	102 s	
POROTEST SKF	ESQUERDO		CENTRO		DIREITO		
INTRADORSO	298 s		289 s		295 s	EXCELENTE	

TABELA DE REFERÊNCIA SKF TECIDO SOL PARAGLIDERS							
>120 s	EXCELENTE						
61 – 120 s	вом						
21 – 60 s	MÉDIO						
06 – 20 s	FRACO VOÁVEL						
0 – 5 s	INAPROPRIADO						

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTE INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	POSSUI 05 RIPSTOPS	-
INTRADORSO	POSITIVO	OK	-
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	_
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	_
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	_
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	-
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	_
ROLDANAS	POSITIVO	ОК	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	RESSECADOS	08 COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	_	REALIZADA A LIMPEZA	
		INTERNA PARA RETIRADA	
		DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LII	LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM (X) NÃO ()							
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES							
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.							
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.							
SR STAB.	SUBSTITUIÇÃO DE AMBOS OS LADOS							

		TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)												
	LINHA	MATERIAL/TIPO RESISTÊNCIA CARGA DE RESULTADO OU OBSERVAÇÕES												
			MÍN.	RUPTURA										
1ª LINHA	A1													
2ª LINHA	B1													
3ª LINHA														
	OBS: RE	OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.												

MEDIÇÃO DOS ELEVADORES/RISES							
	MEDIDA ORI	525 mm					
	ESQUERDO	DIFERENÇA					
Α	520 mm	525 mm	05 mm				
A1	525 mm	525 mm	00 mm				
В	530 mm	530 mm	05 mm				
U	535 mm	10 mm					
	DIFERENÇA MÁXIM						
	30 mm						



AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)											
FITAS POSITIVO X X											
ROLDANAS POSITIVO X X											
COSTURAS POSITIVO X X											
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	SISTEMA DE ACELERAÇÃO POSITIVO X X										
MAGNETO	POSITIVO	Х	Х								

	TRIMAGEM CORREÇÕES E MEDIDA DAS LINHAS																	
		Α	В	С	D	E	STAB	BRAKES			Α	В	С	D	E	STAB	BRAKES	ESQUERDO
DIREITO	1	770,5 cm	763,8 cm	773,5 cm	785,8 cm		710,7 cm	786,4 cm		1	771,1 cm	764,7 cm	774,1 cm	786,2 cm		710,6 cm	783,0 cm	ESQUERDO
DIREITO	2	765,2 cm	759,0 cm	785,6 cm	780,4 cm		709,3 cm	790,6 cm		2	765,5 cm	759,3 cm	786,3 cm	781,2 cm		709,8 cm	784,7 cm	ESQUERDO
DIREITO	3	765,7 cm	759,9 cm	768,7 cm	780,6 cm		713,1 cm	794,5 cm		3	765,9 cm	759,7 cm	768,8 cm	781,1 cm		713,3 cm	788,8 cm	ESQUERDO
DIREITO	4	768,1 cm	762,2 cm	770,8 cm	781,6 cm		705,8 cm	793,1 cm		4	768,7 cm	763,0 cm	771,2 cm	782,5 cm		705,8 cm	791,6 cm	ESQUERDO
DIREITO	5	762,1 cm	756,7 cm	764,8 cm	775,3 cm		705,5 cm	795,9 cm		5	762,6 cm	756,7 cm	764,9 cm	776,2 cm		705,5 cm	790,5 cm	ESQUERDO
DIREITO	6	760,4 cm	755,7 cm	763,1 cm	773,1 cm		707,5 cm	804,8 cm		6	760,9 cm	755,8 cm	763,8 cm	773,6 cm		707,2 cm	793,6 cm	ESQUERDO
DIREITO	7	763,7 cm	759,9 cm	766,7 cm	775,2 cm		712,6 cm	814,4 cm		7	764,1 cm	759,5 cm	766,8 cm	776,1 cm		712,5 cm	802,7 cm	ESQUERDO
DIREITO	8	760,0 cm	756,4 cm	762,8 cm	769,7 cm			822,9 cm		8	760,4 cm	756,8 cm	763,6 cm	770,4 cm			812,2 cm	ESQUERDO
DIREITO	9	751,2 cm	748,8 cm	754,7 cm	761,0 cm			838,2 cm		9	751,4 cm	749,6 cm	754,7 cm	761,4 cm			820,9 cm	ESQUERDO
DIREITO	10	742,9 cm	741,1 cm	745,9 cm	750,6 cm					10	742,8 cm	741,6 cm	746,4 cm	751,3 cm			836,0 cm	ESQUERDO
DIREITO	11	736,5 cm	735,7 cm	736,3 cm	740,2 cm					11	737,2 cm	736,4 cm	736,9 cm	740,8 cm				ESQUERDO
DIREITO	12	733,6 cm	732,6 cm							12	733,9 cm	733,3 cm						ESQUERDO
CORREÇÕES										CORREÇÕES							ОК	
CORREÇÕES										CORREÇÕES							OK	
CORREÇÕES										CORREÇÕES							ОК	
CORREÇÕES										CORREÇÕES							OK	
CORREÇÕES										CORREÇÕES							OK	

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM DIFERENÇAS, AS BRAKES LADO ESQ. ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NÃO NECESSITANDO DE LOOPING PARA A CORREÇÕES/SIMETRIA DAS MESMAS, MAS SIM A LIBERAÇÃO DE 20 mm PARA UMA PERFEITA SIMÉTRIA, APÓS AS CORREÇÕES TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS NOVAMENTE DIGITALMENTE, ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE





DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 28 de Março de 2022; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

