

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: DELTON LEURI MENDONÇA

TELEFONE: (21) 98193 - 9806

E-MAIL: deltonleuri@hotmail.com

ENDEREÇO: ESTRADA DAS CANOAS; SÃO CONRADO -RJ.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: ÍCARO PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: PARUS 2

ANO: 2020

Nº DE SÉRIE: 311PAR2KSMIC5155

TAMANHO: 130 a 230 kg

COR: AZUL E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 31/05/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 31/05/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	GRAMAS	INTRADORSO	GRAMAS
	ESQUERDO	400	ESQUERDO	400
	CENTRO	400	CENTRO	400
	DIREITO	400	DIREITO	400

VERIFICAÇÃO DE TECIDO OK + 600 GRAMAS

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando o resultado do teste de resistência de tecido for aprovado, valor mínimo tolerável 600gr.

	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
POROSIDADE EXTRADORSO	1113 s	602 s	788 s	503 s	923 s
POROTEST SKF	ESQUERDO		CENTRO		DIREITO
INTRADORSO	578 s		394 s		598 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE


INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	—
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES	08 ANÉIS ORINGS COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADAS NAS REVISÕES COMPLETAS E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO.


A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, **P.E** (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTE INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

EXTRADORSO



INTRADORSO



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (X)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (X)					
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					
OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.					

MEDIDA ORIGINAL 390 mm		
	ESQUERDO	DIREITO
A	390 mm	390 mm
B	390 mm	390 mm
C	385 mm	385 mm
D	387 mm	390 mm
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA		
	30 mm	30 mm

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

TRIMAGEM CORREÇÕES E MEDIDA DAS LINHAS

		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES			A	B	C	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	901,2 cm	892,2 cm	893,5 cm	901,0 cm	908,2 cm	821,3 cm	866,7 cm	ESQUERDO	1	901,1 cm	892,4 cm	893,8 cm	901,4 cm	908,7 cm	822,3 cm	868,1 cm
DIREITO	2	895,6 cm	886,0 cm	887,4 cm	895,5 cm	903,2 cm	817,0 cm	878,5 cm	ESQUERDO	2	895,7 cm	887,0 cm	887,8 cm	896,3 cm	904,2 cm	817,8 cm	879,5 cm
DIREITO	3	891,7 cm	882,4 cm	884,2 cm	891,5 cm	899,0 cm	821,4 cm	894,5 cm	ESQUERDO	3	892,1 cm	883,1 cm	885,2 cm	892,1 cm	899,2 cm	821,6 cm	896,5 cm
DIREITO	4	895,0 cm	885,2 cm	886,1 cm	893,8 cm	901,1 cm	804,8 cm	890,5 cm	ESQUERDO	4	894,8 cm	886,0 cm	885,9 cm	894,6 cm	901,5 cm	805,6 cm	892,1 cm
DIREITO	5	890,5 cm	880,1 cm	882,5 cm	891,5 cm	898,8 cm	804,6 cm	902,5 cm	ESQUERDO	5	890,7 cm	880,9 cm	883,1 cm	892,4 cm	899,3 cm	804,9 cm	904,1 cm
DIREITO	6	887,1 cm	876,7 cm	879,1 cm	888,2 cm	895,4 cm	807,4 cm	927,5 cm	ESQUERDO	6	887,1 cm	877,8 cm	879,7 cm	888,6 cm	895,8 cm	807,4 cm	929,0 cm
DIREITO	7	882,3 cm	873,3 cm	875,8 cm	884,7 cm	889,8 cm	786,0 cm	943,6 cm	ESQUERDO	7	882,7 cm	873,5 cm	876,4 cm	885,7 cm	890,5 cm	786,7 cm	944,8 cm
DIREITO	8	884,2 cm	876,3 cm	876,8 cm	886,1 cm	889,3 cm	782,1 cm	951,9 cm	ESQUERDO	8	884,4 cm	876,1 cm	877,1 cm	886,7 cm	890,2 cm	782,4 cm	952,9 cm
DIREITO	9	868,1 cm	859,9 cm	867,3 cm	873,3 cm		784,8 cm	969,4 cm	ESQUERDO	9	868,6 cm	860,9 cm	868,4 cm	873,3 cm		785,3 cm	970,7 cm
DIREITO	10	861,0 cm	854,3 cm	858,7 cm	863,8 cm				ESQUERDO	10	861,4 cm	854,9 cm	859,2 cm	864,4 cm			
DIREITO	11	844,3 cm	839,1 cm	844,0 cm	849,4 cm				ESQUERDO	11	844,7 cm	839,6 cm	844,2 cm	849,6 cm			
DIREITO	12	837,3 cm	832,6 cm	840,4 cm	845,7 cm				ESQUERDO	12	1299,5 cm	832,8 cm	840,7 cm	845,9 cm			
DIREITO	13								ESQUERDO	13							
DIREITO	14								ESQUERDO	14							
DIREITO	15								ESQUERDO	15							
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NÃO NECESSITANDO DE LOOPING PARA A CORREÇÕES/SIMETRIA DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E ENCONTRAM- SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 31 de maio de 2022; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revise-o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

