



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: IDÁRIO BERLARMINO
TELEFONE: (21) 99852 5507
E-MAIL: idario@terra.com.br

ENDEREÇO: RUA CAROLINA NABUCO; TAQUARA RJ.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SKYWALK PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: TEQUILA 5

ANO: 2019

№ DE SÉRIE: SGTE50SPE 2718 15210

TAMANHO: 70 a 95 Kg

COR: LARANJA, PRETO E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 02/09/2022 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 02/09/2023 OU APÓS 100 HORAS

	EXTRADORSO	(600 Gr)	INTRADORSO	(600 Gr)	RESULTADO
RESISTÊNCIA DO	ESQUERDO	600	ESQUERDO	600	OK
TECIDO	CENTRO	600	CENTRO	600	OK
(RETSOMETER)	DIBEITO	600	DIBEITO	600	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600gr.

POROSIDADE	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
EXTRADORSO	834 s	875 s	511 s	875 s	637 s
POROTEST SKF	ESQUERDO		CENTRO		DIREITO
INTRADORSO	814 s		761 s		861 s


TABELA DE REFERÊNCIA SKF							
>200 s	EXCELENTE						
70 – 200 s	BOM						
25 – 70 s	MÉDIO						
18 – 25 s	FRACO						
<18 s	INAPROPRIADO						

[&]quot;VALORES DO <u>INTRADORSO</u> APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO"

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

"VALORES DO <u>INTRADORSO</u> APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO"

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	ОК	_
INTRADORSO	POSITIVO	OK	_
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	_
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	_
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	-
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	_
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	_
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES	08 COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	_	REALIZADA A LIMPEZA	_
		INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	



VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LIF	LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (X)								
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES								
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.								
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.								

		TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)												
	LINHA	MATERIAL/TIPO RESISTÊNCIA CARGA DE RESULTADO OU OBSERVAÇÕ												
			MÍN.	RUPTURA										
1º LINHA	A1													
2ª LINHA	B1													
3ª LINHA														
	OBS: RE	ALIZAR TESTE DE RUP	OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.											

	MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES							
	ESQUERDO	DIREITO						
Α	520 mm	520 mm						
В	520 mm	520 mm						
С	520 mm	525 mm						
D	520 mm	525 mm						
	DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA							
	30 mm 30 mm							

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)										
FITAS POSITIVO OK OK										
ROLDANAS	POSITIVO	OK	ОК							
COSTURAS	POSITIVO	OK	ОК							
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	OK	ОК							
MAGNETO	POSITIVO	OK	OK							



TRIMAGENS CORREÇÕES E MEDIDAS DAS LINHAS

		Α	В	С	D	E	STAB	BRAKES			Α	В	С	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	719,58 cm	711,21 cm	721,55 cm	730,94 cm		649,41 cm	675,92 cm	ESQUERDO	1	719,93 cm	711,31 cm	722,83 cm	731,38 cm		649,65 cm	677,20 cm
DIREITO	2	716,00 cm	707,97 cm	718,13 cm	727,37 cm		644,21 cm	688,44 cm	ESQUERDO	2	716,26 cm	707,96 cm	719,33 cm	728,06 cm		644,53 cm	689,38 cm
DIREITO	3	713,71 cm	705,42 cm	715,93 cm	724,99 cm		624,41 cm	704,30 cm	ESQUERDO	3	714,19 cm	705,77 cm	716,51 cm	725,32 cm		624,85 cm	705,42 cm
DIREITO	4	715,51 cm	707,69 cm	718,19 cm	726,13 cm		624,13 cm	729,17 cm	ESQUERDO	4	715,69 cm	707,98 cm	718,21 cm	726,86 cm		624,55 cm	730,56 cm
DIREITO	5	712,22 cm	705,43 cm	714,44 cm	722,27 cm		628,06 cm	741,27 cm	ESQUERDO	5	712,63 cm	705,47 cm	715,47 cm	723,34 cm		627,49 cm	741,62 cm
DIREITO	6	709,28 cm	702,78 cm	711,82 cm	719,50 cm		632,91 cm	751,80 cm	ESQUERDO	6	709,48 cm	702,40 cm	712,80 cm	720,44 cm		632,10 cm	752,32 cm
DIREITO	7	705,99 cm	699,42 cm	706,99 cm	714,28 cm			765,99 cm	ESQUERDO	7	706,24 cm	699,69 cm	708,00 cm	714,69 cm			766,98 cm
DIREITO	8	706,91 cm	700,22 cm	707,05 cm	712,68 cm				ESQUERDO	8	707,28 cm	700,51 cm	707,58 cm	713,17 cm			
DIREITO	9	695,12 cm	685,89 cm	688,91 cm					ESQUERDO	9	695,79 cm	685,82 cm	689,92 cm				
DIREITO	10	690,10 cm	680,77 cm	683,25 cm					ESQUERDO	10	690,49 cm	681,14 cm	684,11 cm				
DIREITO	11	675,22 cm	666,48 cm	666,48 cm					ESQUERDO	11	675,79 cm	666,40 cm	667,02 cm				
DIREITO	12	671,11 cm	663,29 cm	661,90 cm					ESQUERDO	12	671,64 cm	663,08 cm	662,40 cm				
DIREITO	13								ESQUERDO	13							
DIREITO	14								ESQUERDO	14							
DIREITO	15								ESQUERDO	15							
DIREITO	16								ESQUERDO	16							
DIREITO	17								ESQUERDO	17							
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C1	722,22 cm	C10	683,33 cm				
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C2	718,55 cm	C12	661,18 cm				
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C5	714,99 cm	D5	722,23 cm				
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C6	712,22 cm						
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C7	707,55 cm						
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C9	689,44 cm						

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIA DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 03 de setembro de 2022; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!