

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: DEMÁRIO SOARES ANDRADE

TELEFONE: (21) 96885 - 5439

E-MAIL: demariorj_@yahoo.com.br

ENDEREÇO: RUA CAMPO DO RONCADOR; BAIRRO ATLÂNTICO RIO DAS OSTRAS.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: GIN PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: GIN CARRERA

DATA DE FABRICAÇÃO: XXXX

Nº DE SÉRIE: BD02 - 6300711P

TAMANHO: 75 a 95 kg

COR: VERMELHO, BRANCO E VERDE.

DATA DE INSPEÇÃO: 06/09/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 06/09/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	(600 Gr)	INTRADORSO	(600 Gr)	RESULTADO
	ESQUERDO	600	ESQUERDO	600	OK
	CENTRO	600	CENTRO	600	OK
	DIREITO	600	DIREITO	600	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600gr.

POROSIDADE EXTRADORSO	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
	957 s	950 s	769 s	775 s	915 s
POROTEST SKF	ESQUERDO		CENTRO		DIREITO
INTRADORSO	177 s		545 s		352 s

“VALORES DO INTRADORSO APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO”

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO


LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, **P.E** (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.


“VALORES DO INTRADORSO APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO”

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

EXTRADORSO



INTRADORSO



INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	—
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES	10 COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	—



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM (x) NÃO ()	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
FR	01 LINHA PRINCIPAL GALERIA F com CAPA PUÍDA.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)					
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES		
	ESQUERDO	DIREITO
A	510 mm	510 mm
A1	505 mm	510 mm
B	505 mm	505 mm
C	510 mm	510 mm
D	510 mm	510 mm
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA		
	30 mm	30 mm

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

TRIMAGENS CORREÇÕES E MEDIDAS DAS LINHAS

		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES			A	B	C	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	754,81 cm	750,45 cm	764,91 cm	771,74 cm		672,69 cm	761,04 cm	ESQUERDO	1	756,87 cm	750,73 cm	764,99 cm	771,96 cm		672,59 cm	762,11 cm
DIREITO	2	750,11 cm	746,11 cm	756,67 cm	761,71 cm		668,53 cm	758,40 cm	ESQUERDO	2	751,28 cm	746,53 cm	756,79 cm	761,59 cm		668,73 cm	759,64 cm
DIREITO	3	746,71 cm	742,63 cm	753,90 cm	758,61 cm		676,57 cm	763,99 cm	ESQUERDO	3	748,04 cm	742,40 cm	753,97 cm	757,98 cm		676,71 cm	765,86 cm
DIREITO	4	748,50 cm	744,55 cm	750,86 cm	761,57 cm		672,66 cm	778,55 cm	ESQUERDO	4	749,91 cm	744,76 cm	750,61 cm	761,24 cm		673,14 cm	780,41 cm
DIREITO	5	747,41 cm	742,60 cm	749,83 cm	762,69 cm		672,17 cm	789,17 cm	ESQUERDO	5	748,03 cm	742,97 cm	749,83 cm	762,46 cm		672,11 cm	789,86 cm
DIREITO	6	741,96 cm	738,00 cm	754,96 cm	753,28 cm		678,72 cm	790,38 cm	ESQUERDO	6	742,82 cm	737,82 cm	754,29 cm	753,06 cm		678,91 cm	791,27 cm
DIREITO	7	739,08 cm	734,61 cm	755,60 cm	750,95 cm				ESQUERDO	7	739,51 cm	734,79 cm	755,47 cm	750,55 cm			
DIREITO	8	740,93 cm	736,20 cm	747,69 cm	752,32 cm				ESQUERDO	8	741,46 cm	736,34 cm	748,26 cm	752,20 cm			
DIREITO	9	736,39 cm	732,24 cm	745,97 cm					ESQUERDO	9	736,75 cm	732,17 cm	745,88 cm				
DIREITO	10	729,31 cm	725,06 cm	743,70 cm					ESQUERDO	10	729,46 cm	724,95 cm	743,44 cm				
DIREITO	11	718,74 cm	714,53 cm	742,85 cm					ESQUERDO	11	718,83 cm	714,33 cm	742,39 cm				
DIREITO	12	716,64 cm	712,93 cm	746,99 cm					ESQUERDO	12	716,87 cm	712,88 cm	746,58 cm				
DIREITO	13	707,81 cm	704,78 cm	736,37 cm					ESQUERDO	13	708,42 cm	704,85 cm	737,03 cm				
DIREITO	14	705,29 cm	703,16 cm	729,37 cm					ESQUERDO	14	705,49 cm	703,57 cm	729,71 cm				
DIREITO	15			718,48 cm					ESQUERDO	15			719,60 cm				
DIREITO	16			716,46 cm					ESQUERDO	16			717,20 cm				
DIREITO	17			707,53 cm					ESQUERDO	17			708,00 cm				
				704,92 cm									705,50 cm				
CORREÇÕES				704,84 cm					CORREÇÕES	A1	754,78 cm	OK					
CORREÇÕES									CORREÇÕES	A2	750,3 cm	OK					
CORREÇÕES									CORREÇÕES	A3	746,83 cm	OK					
CORREÇÕES									CORREÇÕES	A4	748,52 cm	OK					
CORREÇÕES									CORREÇÕES	A6	741,86 cm	OK					
CORREÇÕES									CORREÇÕES								

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPINGS PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 06 de setembro de 2022; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadodoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadodoparapente.com.br

DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revise-o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

