



Telefone: 21 3337 8016 Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077 E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo. Campo Grande - Rio de Janeiro CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: WELISON DE SOUZA PEREIRA

TELEFONE: (21) 99616 6969

E-MAIL: wellisonsurf@gmail.com

ENDEREÇO: AV. PREFEITO MENDES DE MORAES RJ

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: NIVIUK PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: TAKOO 4

DATA DE FABRICAÇÃO: XXXX

№ DE SÉRIE: 01352371 **TAMANHO**: 120 a 220 kg

COR: VERMELHO, AZUL, PRETO E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 16/09/2022 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 16/09/2023 OU APÓS 100 HORAS

	EXTRADORSO	(600 Gr)	INTRADORSO	(400 Gr)	RESULTADO
RESISTÊNCIA DO	ESQUERDO	600	ESQUERDO	400	OK
TECIDO	CENTRO	600	CENTRO	400	OK
(BETSOMETER)	DIREITO	600	DIREITO	400	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600gr.

	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
POROSIDADE = EXTRADORSO	127 s	102 s	29 s	124 s	118 s
POROTEST SKF	ESQUERDO		CENTRO		DIREITO
INTRADORSO					


TABELA DE	REFERÊNCIA SKF
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

[&]quot;VALORES DO INTRADORSO APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO"

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

"VALORES DO <u>INTRADORSO</u> APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO"

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE





INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS			
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	_			
INTRADORSO	POSITIVO	ОК	-			
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	_			
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	_			
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	_			
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	-			
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	_			
ROLDANAS	POSITIVO	ОК	LUBRIFICADAS			
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES/RESSECADOS	08 COLOCADOS			
OBSERVAÇÕES	_	REALIZADA A LIMPEZA	_			
EXTRAS		INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.				



VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES										
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO										
	LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (X)									
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES									
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.									
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.									

		TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)												
	LINHA MATERIAL/TIPO RESISTÊNCIA CARGA DE RESULTADO OU OBSERVAÇÕ MÍN. RUPTURA													
1º LINHA	A1													
2ª LINHA	B1													
3ª LINHA														
	OBS: RE	ALIZAR TESTE DE RUP	TURA DE LINHAS	NA PROXIMA REVIS	ÃO.									

MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES								
	ESQUERDO	DIREITO						
Α	354 mm	354 mm						
В	350 mm	350 mm						
С	350 mm	354 mm						
D	350 mm	355 mm						
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA								
	30 mm 30 mm							

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)										
FITAS POSITIVO X X										
ROLDANAS	POSITIVO	X	X							
COSTURAS	POSITIVO	X	X							
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X							
MAGNETO	POSITIVO	Х	X							



TRIMAGENS CORREÇÕES E MEDIDAS DAS LINHAS

		Α	В	С	D	Е	STAB	BRAKES			Α	В	С	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	883.9 cm	871.2 cm	876,5 cm	892.1 cm	899,4 cm	787,5 cm	846,7 cm	ESQUERDO	1	883,8 cm	872,4 cm	877,4 cm	892,5 cm	899,9 cm	788,1 cm	848,8 cm
DIREITO	2	879.5 cm	867,4 cm	869.3 cm	883.7 cm	891.4 cm	782,5 cm	854,6 cm	ESQUERDO	2	879,3 cm	868,1 cm	870,0 cm	883,8 cm	891,9 cm	783,0 cm	857,2 cm
DIREITO	3	875,9 cm	864.3 cm	866.3 cm	881.2 cm	888.2 cm	788,4 cm	870,9 cm	ESQUERDO	3	876,1 cm	865.4 cm	866,6 cm	880,9 cm	888,9 cm	788,8 cm	873,2 cm
DIREITO		877,4 cm	865,8 cm	871,0 cm	887,3 cm	893,4 cm	778,7 cm	885,2 cm	ESQUERDO	4	877,7 cm	867,2 cm	871,4 cm	887,7 cm	894,4 cm	779,3 cm	887,4 cm
DIREITO	5	872,4 cm	860,3 cm	880,5 cm	892,0 cm	899,3 cm	777,9 cm	876,2 cm	ESQUERDO	5	873,6 cm	862,5 cm	882,4 cm	892,6 cm	900,1 cm	778,6 cm	879,0 cm
DIREITO	6	867,5 cm	855,3 cm	869,7 cm	880,1 cm	887,4 cm	787,0 cm	884,1 cm	ESQUERDO	6	868,6 cm	857,6 cm	870,4 cm	880,7 cm	888,0 cm	786,7 cm	886,1 cm
DIREITO	7	862,7 cm	851,5 cm	857,2 cm	866,9 cm	873,0 cm		905,5 cm	ESQUERDO	7	862,8 cm	853,2 cm	857,6 cm	867,4 cm	873,8 cm		908,2 cm
DIREITO	8	863,6 cm	853,0 cm	856,6 cm	867,7 cm	873,5 cm		932,7 cm	ESQUERDO	8	863,5 cm	854,6 cm	857,2 cm	868,2 cm	873,8 cm		934,7 cm
DIREITO	9	853,3 cm	845,0 cm	845,4 cm	854,4 cm	859,8 cm		927,3 cm	ESQUERDO	9	854,8 cm	846,6 cm	846,1 cm	855,2 cm	861,0 cm		928,9 cm
DIREITO	10	840,0 cm	832,7 cm	838,5 cm	849,0 cm	853,0 cm			ESQUERDO	10	840,9 cm	834,3 cm	839,4 cm	850,6 cm	854,3 cm		
DIREITO	11	830,1 cm	824,4 cm	837,8 cm	852,9 cm				ESQUERDO	11	831,6 cm	825,5 cm	837,7 cm	854,0 cm	854,7 cm		
DIREITO	12	818,7 cm	814,7 cm	836,5 cm	856,4 cm				ESQUERDO	12	820,3 cm	815,7 cm	838,7 cm	857,3 cm	857,5 cm		
DIREITO	13	818,5 cm	816,0 cm						ESQUERDO	13	819,6 cm	817,0 cm					
DIREITO	14								ESQUERDO	14							
DIREITO	15								ESQUERDO	15							
DIREITO	16								ESQUERDO	16							
DIREITO	17								ESQUERDO	17							
CORREÇÕES									CORREÇÕES		TRIM						
CORREÇÕES									CORREÇÕES	A5	LH	A13	LH	C5	PH		
CORREÇÕES									CORREÇÕES	A6	LH	B1	PH	C12	PH		
CORREÇÕES									CORREÇÕES	A9	LH	a		D10	LH		
CORREÇÕES									CORREÇÕES	A11	LH	B11	LH	E10	LH		
CORREÇÕES									CORREÇÕES	A12	PH						

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPINGS PARA CORREÇÕES/SIMETRIA DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM. SL: 0mm DL: - 9mm

LH: - 14mm PH: - 24mm PH+: - 32mm

Linha do freio lado direito, aliviada em 20mm para simetria.



OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 16 de setembro de 2022; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

