LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral Nº 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300
www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO
NOME: DAYANNE GUERRA
TELEFONE: (21) 96431 9732
E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO: ESTRADA DA GÁVEA S/N RIO DE JANEIRO.
DADOS DO EQUIPAMENTO
FABRICANTE: OZONE PARAGLIDERS
TIPO/MODELO: RUSH M
DATA DE FABRICAÇÃO: XXXX
Nº DE SÉRIE: RM 2 19D 050
TAMANHO: 85 a 105 kg
COR: AZUL, AMARELO, PRETO E BRANCO.
DATA DE INSPEÇÃO: 03/11/2022 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 03/11/2023 OU APÓS 100 HORAS

	EXTRADORSO	(400 Gr)	INTRADORSO	(400 Gr)	RESULTADO
RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	ESQUERDO	400	ESQUERDO	400	OK
	CENTRO	400	CENTRO	400	OK
	DIREITO	400	DIREITO	400	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600gr de acordo com a gramatura.

		ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
POROSIDADE EXTRADORSO		**103 s**	**90 s**	**26 s**	**94 s**	**22 s**
POROTEST SKF		**ESQUERDO**		**CENTRO**		**DIREITO**
INTRADORSO		**117 s**		**173 s**		**286 s**

"VALORES DO INTRADORSO APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO"

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	**MÉDIO**
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

"VALORES DO INTRADORSO APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO"

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

EXTRADORSO



INTRADORSO



INSPEÇÃO VISUAL	P0SITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	–
INTRADORSO	POSITIVO	OK	–
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	–
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	–
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	–
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	–
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	OK	–
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.

AUTORIZADA DO PARAPENTE

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
O TESTE DE CARGA DE RUPTURA DE LINHAS SÓ É REALIZADO COM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE, EM REVISÕES COMPLETAS E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, POIS A LINHA PRINCIPAL A SER TESTADA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA, E O VALOR DESTA "NÃO ESTÁ INCLUSA NA REVISÃO"

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS VISUAIS? SIM ( ) NÃO (X)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES VISUAIS.
	CLIENTE OPTOU POR NÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS.

	TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO (X)				
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					
	OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.				

MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES		
A	DIREITO	ESQUERDO
A1	505 mm	505 mm
B	505 mm	505 mm
C	505 mm	505 mm
	505 mm	505 mm
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA DE AMBOS OS LADOS		
30 mm		30 mm

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

AUTORIZADA DO PARAPENTE

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

TRIMAGENS CORREÇÕES E MEDIDAS DAS LINHAS

		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES			A	B	C	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	764,2 cm	755,1 cm	762,1 cm	773,8 cm		690,1 cm	755,2 cm	ESQUERDO	1	764,5 cm	755,9 cm	763,4 cm	774,5 cm		689,8 cm	764,9 cm
DIREITO	2	760,2 cm	750,1 cm	756,4 cm	767,7 cm		672,4 cm	759,8 cm	ESQUERDO	2	760,2 cm	750,6 cm	757,7 cm	768,1 cm		671,8 cm	770,7 cm
DIREITO	3	758,1 cm	748,8 cm	754,2 cm	765,0 cm		672,3 cm	765,3 cm	ESQUERDO	3	757,9 cm	748,6 cm	754,0 cm	765,0 cm		671,8 cm	778,1 cm
DIREITO	4	760,9 cm	751,4 cm	757,1 cm	766,8 cm		674,0 cm	774,3 cm	ESQUERDO	4	761,4 cm	751,3 cm	757,1 cm	766,7 cm		673,7 cm	788,3 cm
DIREITO	5	758,7 cm	751,4 cm	752,0 cm	760,9 cm		677,1 cm	777,7 cm	ESQUERDO	5	759,5 cm	751,4 cm	752,4 cm	761,5 cm		676,4 cm	790,9 cm
DIREITO	6	756,9 cm	748,1 cm	751,9 cm	759,7 cm			778,1 cm	ESQUERDO	6	757,1 cm	748,2 cm	752,1 cm	760,6 cm			791,9 cm
DIREITO	7	754,5 cm	747,3 cm	751,5 cm	758,4 cm			781,9 cm	ESQUERDO	7	755,1 cm	747,2 cm	751,7 cm	758,6 cm			795,6 cm
DIREITO	8	755,3 cm	750,4 cm	746,4 cm	753,2 cm			785,0 cm	ESQUERDO	8	755,8 cm	749,8 cm	747,1 cm	753,8 cm			798,4 cm
DIREITO	9	733,9 cm	727,1 cm	728,4 cm	731,8 cm			787,6 cm	ESQUERDO	9	734,6 cm	727,2 cm	728,7 cm	732,0 cm			801,4 cm
DIREITO	10	727,1 cm	721,1 cm	724,5 cm	727,9 cm			795,8 cm	ESQUERDO	10	727,2 cm	721,1 cm	725,2 cm	728,2 cm			809,5 cm
DIREITO	11	715,2 cm	709,8 cm	714,8 cm	717,1 cm			801,6 cm	ESQUERDO	11	715,9 cm	709,4 cm	715,5 cm	717,3 cm			815,1 cm
DIREITO	12	708,4 cm	702,9 cm	707,2 cm	708,4 cm				ESQUERDO	12	708,7 cm	702,8 cm	707,3 cm	708,1 cm			
DIREITO	13								ESQUERDO	13							
DIREITO	14								ESQUERDO	14							
DIREITO	15								ESQUERDO	15							
DIREITO	16								ESQUERDO	16							
DIREITO	17								ESQUERDO	17							
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C 1	762,0 CM	LH					
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C 2	755,8 CM	LH					
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM.
SL: 0mm
DL: - 9mm
LH: - 14mm
PH: - 24mm
PH+: - 32mm
Linha do freio lado direito, aliviada em 100mm para simetria.

AUTORIZADA DO PARAPENTE

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 03 de novembro de 2022; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.
Realizado por: **Francisco Adilson Costa Ribeiro**
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadadoparapente.com.br **e-mail**: contato@autorizadadoparapente.com.br

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!