



Telefone: 21 3337 8016 Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077 E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo. Campo Grande - Rio de Janeiro CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ANTÓNO ROCHA
TELEFONE: (21) 97010 4077
E-MAIL: adilsonvoo@hotmail.com

ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA RJ.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: GIN PARAGLIDERS **TIPO/MODELO**: GIN EXPLORER

ANO: XXXX

Nº DE SÉRIE: BG06Q8160450P TAMANHO: 95 a 115 kg CORES: AZUL, VERDE E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 08/02/2023

PROXIMA INSPEÇÃO: 08/02/2024 OU APÓS 100 HORAS

	EXTRADORSO	(600 Gr)	INTRADORSO	(400 Gr)	RESULTADO	
RESISTÊNCIA DO	ESQUERDO	600	ESQUERDO	400	OK	
TECIDO	CENTRO	600	CENTRO	400	OK	
(BETSOMETER)	DIREITO	600	DIREITO	400	OK	

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO


OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600gr de acordo com a gramatura.

POROSIDADE EXTRADORSO	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
POROTEST SKF	1184 s	1204 s	869 s	1023 s	1105 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF								
>200 s	EXCELENTE							
70 – 200 s	ВОМ							
25 – 70 s	MÉDIO							
18 – 25 s	FRACO							
<18 s	INAPROPRIADO							

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS			
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	_			
INTRADORSO	POSITIVO	OK	_			
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	_			
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	_			
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	_			
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	_			
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	_			
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS			
ORINGS	POSITIVO	OK	NÃO NECESSÁRIO			
			INSTALAÇÃO			
OBSERVAÇÕES EXTRAS	-	_	REALIZADA A LIMPEZA			
			INTERNA PARA RETIRADA			
			DE RESÍDUOS.			



LINHA	LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS VISUAIS? SIM () NÃO (X)									
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES									
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.									
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES VISUAIS.									

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

O TESTE DE CARGA DE RUPTURA DE LINHAS SÓ É REALIZADO COM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE, EM REVISÕES COMPLETAS E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, POIS A LINHA PRINCIPAL A SER TESTADA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA, E O VALOR DESTA "NÃO ESTÁ INCLUSA NA REVISÃO"

		TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (X)												
	LINHA	LINHA MATERIAL/TIPO RESISTÊNCIA CARGA DE RESULTADO OU OBSERVAÇÕES												
			MÍN.	RUPTURA										
1ª LINHA	A1													
2ª LINHA	B1													
3ª LINHA														
	OBS: CL	OBS: CLIENTE OPTOU POR NÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHA.												

	MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES								
	DIREITO ESQUERDO								
Α	500 mm	500 mm							
В	500 mm	500 mm							
С	501 mm	500 mm							
D	500 mm	501 mm							
DIF	DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA DE AMBOS OS LADOS								
	30 mm	30 mm							

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)										
FITAS POSITIVO X X										
ROLDANAS POSITIVO X X										
COSTURAS	POSITIVO	Х	X							
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	Х	X							
MAGNETO	POSITIVO	Х	X							



SIMETRIA BILATERAL MEDIDA DAS LINHAS TRIMAGEM E CORREÇÕES.

	SIMETRIA BILATERAL COMPARATIVA																
		Α	В	С	D	E	STAB	BRAKES			Α	В	С	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	819,0 cm	814,5 cm	831,9 cm	840,7 cm			854,8 cm	ESQUERDO	1	819,6 cm	814,4 cm	832,3 cm	841,6 cm			854,8 cm
DIREITO	2	814,8 cm	810,6 cm	823,7 cm	829,5 cm			855,6 cm	ESQUERDO	2	815,5 cm	811,4 cm	824,3 cm	830,5 cm			855,8 cm
DIREITO	3	812,0 cm	807,6 cm	820,4 cm	826,4 cm			844,2 cm	ESQUERDO	3	812,5 cm	808,0 cm	820,9 cm	827,2 cm			845,2 cm
DIREITO	4	815,6 cm	811,1 cm	817,9 cm	831,2 cm			831,0 cm	ESQUERDO	4	815,8 cm	811,1 cm	818,6 cm	831,8 cm			831,2 cm
DIREITO	5	811,0 cm	807,2 cm	818,1 cm	828,3 cm			826,3 cm	ESQUERDO	5	811,5 cm	807,7 cm	818,5 cm	828,7 cm			827,1 cm
DIREITO	6	806,3 cm	803,0 cm	823,4 cm	819,5 cm			832,4 cm	ESQUERDO	6	807,1 cm	802,9 cm	823,6 cm	819,8 cm			833,1 cm
DIREITO	7	803,6 cm	799,8 cm	820,5 cm	817,1 cm				ESQUERDO	7	804,2 cm	800,1 cm	820,9 cm	818,0 cm			
DIREITO	8	805,9 cm	802,6 cm	813,5 cm	820,3 cm				ESQUERDO	8	806,2 cm	802,3 cm	813,4 cm	820,8 cm			
DIREITO	9	798,4 cm	795,3 cm	812,0 cm	810,1 cm				ESQUERDO	9	799,2 cm	796,0 cm	812,1 cm	810,9 cm			
DIREITO	10	791,3 cm	788,2 cm	809,1 cm	804,0 cm				ESQUERDO	10	791,9 cm	788,9 cm	809,6 cm	804,6 cm			
DIREITO	11	781,3 cm	779,5 cm	809,0 cm	792,7 cm				ESQUERDO	11	781,7 cm	780,1 cm	809,6 cm	793,1 cm			
DIREITO	12	780,3 cm	778,1 cm	813,7 cm	790,6 cm				ESQUERDO	12	780,9 cm	778,6 cm	814,6 cm	790,8 cm			
DIREITO	13	770,6 cm	769,4 cm	801,5 cm					ESQUERDO	13	771,2 cm	769,6 cm	801,9 cm				
DIREITO	14	769,3 cm	767,5 cm	794,2 cm					ESQUERDO	14	769,8 cm	768,1 cm	794,8 cm				
DIREITO	15	754,4 cm	746,5 cm	784,8 cm					ESQUERDO	15	755,1 cm	747,2 cm	785,3 cm				
DIREITO	16	733,8 cm	732,3 cm	783,4 cm					ESQUERDO	16	734,2 cm	733,2 cm	783,9 cm				
DIREITO	17	738,0 cm	739,2 cm	773,5 cm					ESQUERDO	17	738,2 cm	739,9 cm	774,2 cm				
				772,2 cm									773,1 cm				
CORREÇÕES				754,8 cm					CORREÇÕES				756,0 cm				
CORREÇÕES				743,6 cm					CORREÇÕES				744,0 cm				
CORREÇÕES				747,6 cm					CORREÇÕES				748,5 cm				
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM.
SL: 00 mm
AS: 8 a 12 mm
TL: 10 a 14 mm
AS+: 12 a 14mm
PH: 15 a 20 mm
PH+: 20 a 25 mm

Linha do freio lado, aliviada em 00mm para simetria.



OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 08 de fevereiro de 2023; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

