



Telefone: 21 3337 8016 Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077 E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo. Campo Grande - Rio de Janeiro CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: CARLOS ALBERTO TROTA SARMENTO

TELEFONE: (21) 96763 6419
E-MAIL: carlostrota2@gmail.com

ENDEREÇO: RUA ANGRA DOS REIS; PENHA RJ.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: NIVIUK PARAGLIDER **TIPO/MODELO**: TAKOO 5 SIZE 42

ANO: XXXX

№ DE SÉRIE: S1355222

TAMANHO: 120 a 220 kg

CORES: AMARELO E PRETO.

DATA DE INSPEÇÃO: 11/03/2025 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 11/03/2026 OU APÓS 100 HORAS

	EXTRADORSO	(800 Gr)	INTRADORSO	(600 Gr)	RESULTADO
RESISTÊNCIA DO	ESQUERDO	800	ESQUERDO	600	OK
TECIDO	CENTRO	800	CENTRO	600	OK
(BETSOMETER)	DIREITO	800	DIREITO	600	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADOS


OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600gr de acordo com a gramatura.

POROSIDADE	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
EXTRADORSO POROTEST SKF	1063 s	1041 s	812 s	960 s	986 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF							
>200 s	EXCELENTE						
70 – 200 s	BOM						
25 – 70 s	MÉDIO						
18 – 25 s	FRACO						
<18 s	INAPROPRIADO						

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

PONTOS PARA MEDIÇÕES DE POROSIDADES



INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	_
INTRADORSO	POSITIVO	OK	_
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	_
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	_
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	_
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	_
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	_
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES	10 ANÉIS DE TRAVAS DAS
			LINHAS INSTALADOS.
OBSERVAÇÕES EXTRAS	-	-	REALIZADA A LIMPEZA
			INTERNA PARA RETIRADA
			DE RESÍDUOS.



LINHAS	LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS VISUAIS? SIM () NÃO (X)									
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES									
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.									
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES VISUAIS.									

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

OS TESTES DE CARGAS DE RUPTURAS DE LINHAS SÓ SÃO REALIZADOS COM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE, EM REVISÕES COMPLETAS E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, POIS AS LINHAS: PRINCIPAL, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR A SEREM TESTADAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS, E O VALOR DESTAS "NÃO ESTÃO INCLUSAS NA REVISÃO"

		TESTE DE CARGAS DE LINHAS REALIZADOS? SIM () NÃO (X)													
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA	CARGA DE	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES										
			MÍN.	RUPTURA											
1ª LINHA	A1														
2ª LINHA	B1														
3ª LINHA															
	OBS: TI	OBS: TESTE DE RUPTURAS DE LINHAS NÃO NECESSÁRIO.													

	MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES										
	DIREITO	ESQUERDO									
Α	350 mm	350 mm									
A1	350 mm	350 mm									
В	345 mm	345 mm									
С	345 mm	346 mm									
D	350 mm	349 mm									
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA DE AMBOS OS LADOS											
	30 mm 30 mm										


AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)											
FITAS POSITIVO OK COSTURA MARCADOR TRIM											
ROLDANAS	POSITIVO	X	ОК								
COSTURAS	POSITIVO	Х	OK								
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	Х	OK								
MAGNETO	POSITIVO	Х	OK								



SIMETRIA MEDIDA DAS LINHAS TRIMAGEM E CORREÇÕES.

Mary	NOM	IE : CARI	LOS TRO	TA		Tel.: (2	21) 9670	53 641	.9	Data Entd.: 09/03/25 Data Saída: 11/03/25							Α	В	Medid:	a Tirante D	E
Mary 1960	Marc	a: NIVIL	JK PARA	GLIDER	s	Mod:	TAKOO	5 SIZE	42	Ano Fa	b.: XXXX	(Nº Séri	e: S135	5222	350	345		Direito 350		
	tinha	Manual	T Dir	Difor				_	Links								330	343			
Mail			8887				_		B1										Remover	Tirante	
Mathematical Content of the conten	_					_	_		_					_	_	SL					
Mathematical Plane Mathema					_	_	_	_	_	_											
Mathematical Plant	A5	8774	8744	-30	8748	-26	4	SL	B5	8683	8658		8659	-24	1	SL					
Mart						_	_		_					_							
Anti- Anti						_	_			_					_						
Act Act						_				_		-35			_	SL					
Marie Mari	_				_	_			_				_		_	SL					
Mart					_	_	_	_	_				_	_	-						
Mary									_	_					_	SL					
A17						_	_		_						_						
Marie Mari		7797	7765	-32	7768	-29	3	AS		7793	7766	-27	7771	-22	5	SL					
Marie Mari				-								-			-	Н					
Color									_							Н					
C	A20								B20												
C	_		T. Dir.	Difer.				Loop			T. Dir.	Difer.				Loop					
C1			0133				_	SL				-36 -30		_	-	SL					
C					_	_	_		_		0000	-31		_	_						
Section Sect					_	_	_	-	_		_			_	_	=					
C1					_		_		_				_	_	_	$\overline{}$					
C1	C7	8605		-43		_	11	SL	_	8706	_				_	SL					
C10					_	_	_		_	_	_		_		-	-					
C12 8545 858			0320		_				_		8505	-32	0020		_	SL					
C13 8284 8166 848 8170 -28 310 818 1270 -28 310 818 1270 -28 310 818 1270 -28 318 128 -28					_	_	_	_	_		_			_	_	SL					
C14					_	_	_	=	_		_		_	_	_	SL SL					
C18									_	8320						SL					
C17					_	_	_									Н					
C18	_	7870	7859	-31	7849	-21	10	2Ľ	_							Н					
Column C	C18								_												
Minimum T.Oir															-	Н					
CL 9681 9685 9436 9032 -29 6 80 805 828 -19 5380 -186 8 50 928 -19 5380 -186 4 50 22 8874 899 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893																					
Box Box	_			-												SL					
California Cal			8939	-32		-	-		-		9011	-163		200	-	-					
CS 8005 827 27 8800 25 2 84 86 8538 884 454 8350 436 7 54 65 7						_	_		_			-161		_							
27 277 1974 2.0 2.0 2.0 2.1 7 51 867 878 878 813 1.44 7 51 85 85 85 85 85 85 85						_								_		=					
C1					_				_					_	_						
Section Sect					_	_	_		_					_	_						
		8699					3	SL						_	2	-					
E12 8438 840 12 8410 28 4 10 8613 8613 8613 8613 8613 8613 8613 8613						_	-							2.10	<u> </u>	SL					
13 B13 B13 B13 B14					_	_	_	_			8119	-146	8123	-142	4	SL					
E13 BC15 BC16 BC16 BC17 BC17 BC17 BC17 BC17 BC17 BC17 BC17	E13								BK13												
E15 BC16 BC17 BC17 BC17 BC17 BC17 BC17 BC17 BC17								\vdash	021							\vdash					
E17									_							\vdash					
E33 8K15	E17								BK17												
									020							\vdash					







AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM: NÃO SL: 00 mm DL: - 6 a 10 mm AS: 8 a 12 mm TL: 10 a 14 mm AS+: 12 a 14mm PH: 15 a 20 mm PH+: 20 a 25 mm

Linha do freio lado, aliviada em 00mm para simetria: NÃO

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 11 de março de 2025; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

